

Bauwerksinformationen: 161-015

Bauwerksname: PU Rüterwiesstr/Forchstr

Gemeinde:


Zollikon

Gebiet:

UR IV, UB 12

Netzinfo:

Hauptstrassen nach DgStrVO Kat



Bauwerksart: Brücke mit Rahmentragwerk

Länge / Fläche: 20.60m / 85.00m²

Baujahr: 1959

Eigentümer: Zollikon, Zollikon

Unterhaltungspflicht: Zollikon, Zollikon

Überwachung:

B ohne Nummerntafel,

Koordinaten: 2'688'100.04 / 1'244'467.96

Strasse / km: 347, 5'521'470

Kommentar:

Detail Letzte Überwachung:

HI am 09.10.2015

Zustandsbeurteilung: Z_2 - 2_annehmbarer Zustand durch Heiderich, Thomas;

Treppe (3/230) Fugenmörtel unter den Aufritten ausgebrochen

Rampen Mauerkrone (3/230) Fugenmörtel unter den Abdeckplatten lösen sich

Decke PU (3/230) Feuchstellen und Anzeichen von Bewehrungskorrosion

Wand PU (2/1) Riss mit Aussinterung

Schäden:

Bauteil	Lokalisierung	Schadenart	Änd.	Ausmass	Zustand	Massn.
---------	---------------	------------	------	---------	---------	--------

Empfehlungen:

Massnahme	Beschrieb	Ausf. Bis	Verantw.
230	Gmd Zollikon: Reparatur der Treppe und Mauerkrone	2016	

Detail Letzte Massnahme: am

durch

Bauwerksgeschichte

Überwachungen		Zustand:
HI	09.10.2015 durch Heiderich, Thomas Treppe (3/230) Fugenmörtel unter den Aufritten ausgebrochen Rampen Mauerkrone (3/230) Fugenmörtel unter den Abdeckplatten lösen sich Decke PU (3/230) Feuchstellen und Anzeichen von Bewehrungskorrosion Wand PU (2/1) Riss mit Auswinterung	Z_2
HI	06.04.2010 durch Scherrer, Walter Decke seeseitig: 2x Wasserschaden in der Decke Boden UF: Belagsschaden und fehlende Sockelplättli Rampe seeseitig > Zürich: Zwängung im Bereich Portal/Flügelwand/Mastfundament seeseitig > See: Treppe in schlechtem Zustand, Beton unter Kronenstein mit Abplatzungen, gesprengter Randstein wegen 1. Geländer Pfosten	Z_2
HI	10.07.2005 durch Schneiter Rolf, Zürich Beide Portale: Fugen nass, Beschichtung blättert ab/ Durchgang: Abdeckplatten örtlich Hohlstellen/ Fahrtrichtung Esslingen: Randstein und Bankett Anfahrtschaden	Z_2
HI	20.07.2000 durch Bachmann Peter, Zürich Absprengungen unter Abdeckplatten, beim Südportal Untersicht feucht und Beschichtung blättert ab	Z_3
HI	31.12.1995 durch Bruderer Jürg, Zürich 1965/ 1974/ 1987/ 1991: i. O. 1995: Untersicht Portal Süd Abblätterung von Beschichtung	Z_2
HI	durch Bissig, Markus	

Massnahmen:

Kataster.JPG

Fotos

Bauwerk - 161-015 - PU Rüterwiesstr/Forchstr




161-015-2011-01.JPG



161-015-2011-02.JPG



161-015-2015-01.JPG



161-015-2015-02.JPG




161-015.JPG


Überwachung - 5 - HI - Zustand Z_2



161-015-201510-02.JPG



161-015-201510-03.JPG



161-015-201510-04.JPG



161-015-201510-05.JPG



161-015-201510-06.JPG



161-015-201510-07.JPG



161-015-201510-08.JPG



161-015-201510-09.JPG



161-015.JPG

Projektjournal

21.01.2020 b289pk1

Im Perimeter befinden sich die ÜF Peteracher (160-001) und die PU's 161-014 und 161-015. Vor der Ingenieursubmission ist mit der Sektion Kunstbauten das Vorgehen zu besprechen. Achtung Zuständigkeiten PU's mit der Gemeinde nach wie vor nicht geregelt

19.03.2019 b289pst

Im Perimeter befinden sich diverse PU's (161-011 bis 161-015) und der Durchlass 161-018. Vor der Ingenieursubmission ist mit der Sektion Kunstbauten das Vorgehen zu besprechen. Achtung Zuständigkeiten PU's mit der Gemeinde nach wie vor nicht geregelt.

Dokumente

06\06ecb978-4989-4448-bd57-0f2ef163f0db\Kataster.JPG

Plan

29.08.2018