




BWK Nr.	Bauwerkname Baujahr	Übersichtsfoto	Zustand 2010	Zustand 2015	Beschrieb	Massnahmenvorschläge	Erdbeben 2. Phase nötig
A28 016	Durchlass Fanaserbach 1984		2	2	Das Bauwerk befindet sich gesamthaft in annehmbarem Zustand. An der Untersicht (Schwerpunkt bei Fugen) und an den Widerlagern sind über die ganze Länge vereinzelte Risse mit Kalkaussinterungen sichtbar.	-	Nein
A28 150	Viehtriebunterführung Zuzi 1985 / IS 2003		2	2	Das Bauwerk befindet sich gesamthaft in annehmbarem Zustand. Bei den Portalen hat sich das Blechrohr von der Mauerkonstruktion gelöst. Das Portal rechts weist zudem Risse und Abplatzungen im Fugenmörtel auf. Über die gesamte Rohrlänge sind einzelne Wasseraustritte mit Kalkausscheidungen sowie lokale Korrosionserscheinungen anzutreffen.	<ul style="list-style-type: none"> - Fuge zwischen Rohr und Mauerkonstruktion vergiessen - Instandstellung Mauerwerk 	Nein
A28 017	Durchlass Tersierbach 1983 / IS 2003		2	2	Das Bauwerk befindet sich gesamthaft in annehmbarem Zustand. An der Untersicht (Schwerpunkt bei Fugen) und an den Widerlagern sind über die ganze Länge vereinzelte Risse mit Kalkaussinterungen sichtbar. Zudem sind an der Untersicht und an den Widerlagern kleine Abplatzungen mit freiliegender Bewehrung vorhanden.	- Lokale Reprofilierung an Widerlagern und Untersicht	Nein