


Legende:

In guten Zustand	1	Alle Teilanlagen und Komponenten in gutem Zustand, Betriebssicherheit gut.
In annehmbarem Zustand	2	Zustand im Allgemeinen gut, einzelne Teilanlagen und Komponenten weisen Mängel auf Betriebssicherheit gewährleistet.
In schadhaftem Zustand	3	Zustand nicht befriedigend, Teilanlagen und Komponenten weisen mehrheitlich Mängel und Schäden auf. Die Betriebssicherheit kann mit erhöhtem Aufwand gewährleistet werden.
In schlechtem Zustand	4	Zustand nicht befriedigend, Teilanlagen und Komponenten weisen mehrheitlich Mängel und Schäden auf. Die Betriebssicherheit kann mit grossem Aufwand aufrecht erhalten werden.
In alarmierenden Zustand	5	Die Teilanlagen und Komponenten sind in schlechtem Zustand, die Betriebssicherheit kann ur mit speziellem Aufwand und besonderen Massnahmen sichergestellt werden.

- Energiestützpunkte, -verteilkabinen
- Pumpwerke
- Muffenkabine NT-Kabel
- LWL
- Kupfer



Ist-Zustand Luterbach - Härkingen: 80 Nebeneinrichtungen

Barrieren-Anlagen 2									
									Barriere 50.15 ZH
								EZ 56	EX 3 Härkingen ESP Härkingen
									1 2 3
Hausinstallationen									
									WC-Anlage Oberbipp ESP
									2 2
Doppelboden									
									ESP Oberbipp
									2
Wasserversorgung									
									EZ 50 EZ 49
									2 2
									1 1
									2 2
									1 1
									EZ 51
									2
									EZ 52A EZ 52
									3 3
									2 2
									2 2
									1 1
									EZ 53
									3
									2 2
									2 2
									1
									EZ 56
									3
									2 2
									2 2
									1
									EX 3
									3
									2 2
									2 2
									1
									EZ 59A
									3
									2 2
									2 2
									1