



Documentazione contrattuale per prestazioni di supporto al Committente

Allegato:

- A7 – Struttura di progetto

Committente	Ufficio Federale delle Strade USTRA
Nome del progetto	N2 EP18 Balerna
Abbreviazione del progetto	N280EP18BA
Numero del progetto	070078
Oggetto	Documentazione di appalto per prestazioni di supporto al Committente

Strutture del progetto

Tutti gli elementi di struttura del progetto

Codice della struttura del progetto	Denominazione	Conto finanziario
TP 01	TRACCIATO	Manutenzione
21.02.80.301.00	Tracciato Chiasso - Mendrisio	Manutenzione
21.02.80.301.00.A	Ausbau	Trasformazione o ampliamento
21.02.80.301.00.U	Unterhalt	Manutenzione
21.02.80.311.00	Rampe dell'allacciamento di Chiasso sud	Manutenzione
21.02.80.821.00	Area doganale Chiasso - Brogeda	Manutenzione
TP 02	MANUFATTI	Manutenzione
21.02.80.401.01	Ponte del Valico S-N (Brogeda)	Manutenzione
21.02.80.401.02	Ponte del Valico N-S (Brogeda)	Manutenzione
21.02.80.402.00	Ponte 1 Valico commerciale Brogeda	Manutenzione
21.02.80.403.00	Cavalcavia di Vacallo sopra SN	Manutenzione
21.02.80.404.00	Cavalcavia SN a Morbio Inferiore	Manutenzione
21.02.80.405.01	Viadotto di Bisio (N-S)	Manutenzione
21.02.80.405.02	Viadotto di Bisio (S-N)	Manutenzione
21.02.80.406.01	Viadotto Riale di Villa (N-S)	Manutenzione
21.02.80.406.02	Viadotto Riale di Villa (S-N)	Manutenzione
21.02.80.431.01	Ponte in zona Bisio	Manutenzione
21.02.80.431.02	Soprapassaggio FFS a Balerna-Bisio	Manutenzione
21.02.80.431.04	Cavalcavia Coldrerio - Novazzano	Manutenzione
21.02.80.431.05	Cavalcavia Coldrerio-Genestrerio	Manutenzione
T.21.02.80.441.10	Ponte Polenta	Manutenzione
21.02.80.701.01	Muro zona Pontegana	Manutenzione
T.21.02.80.760.07	Muro di sostegno FFS a Mendrisio	Manutenzione
T.21.02.80.760.08	Muro argine destro Breggia	Manutenzione
T.21.02.80.760.09	Muro di sostegno strada per Morbio Inferiore	Manutenzione
T.21.02.80.760.10	Muro di sostegno lungo il bordo dell'autostrada km 2.180-	Manutenzione
T.21.02.80.760.16	Muro di sostegno lungo il bordo dell'autostrada km 2.180-	Manutenzione

Strutture del progetto

Codice della struttura del progetto	Denominazione	Conto finanziario
TP 03	SOTTOPASSI	Manutenzione
21.02.80.441.01	Sottopasso per Brogeda	Manutenzione
21.02.80.441.02	Sottopasso Via Galli	Manutenzione
21.02.80.441.03	Sottopasso della cantonale a Bisio	Manutenzione
21.02.80.441.04	Sottopasso SC S. Antonio - Pobbia	Manutenzione
21.02.80.441.05	Sottopasso FFS S. Antonio a Balerna	Manutenzione
21.02.80.441.06	Sottopasso SC Mendrisio - Genestrerio	Manutenzione
21.02.80.451.01	Sottopasso pedonale ai Prati Bertola	Manutenzione
21.02.80.451.02	Sottopasso Agricolo a S. Antonio di Balerna	Manutenzione
21.02.80.451.03	Sottopasso Funicolare cava arginatura Balerna	Manutenzione
21.02.80.451.06	Sottopasso pedonale zona Bisio	Manutenzione
21.02.80.451.07	Sottopasso pedonale zona Pontegana	Manutenzione
21.02.80.451.09	Canale Fattoria Costa Balerna	Manutenzione
TP 04	PROTEZIONI FONICHE	Manutenzione
21.02.80.301.00	Tracciato Chiasso - Mendrisio	Manutenzione
21.02.80.301.00.A	Ausbau	Trasformazione o ampliamento
21.02.80.301.00.U	Unterhalt	Manutenzione
21.02.80.751.00	Parete fonica in vetro, Chiasso km 0.110-0.360 SN	Manutenzione
21.02.80.751.01	Parete fonica in vetro, Chiasso km 0.310-1.850 SN	Manutenzione
21.02.80.751.02	Parete fonica in vetro, Chiasso km 0.468-1.230 NS	Manutenzione
21.02.80.751.03	Parete fonica in vetro, Chiasso 1.170-1.590 NS	Manutenzione
21.02.80.751.06	Parete fonica in alluminio, Balerna km 2.272-3.665 SN	Trasformazione o ampliamento
21.02.80.751.08	Parete fonica in alluminio, Balerna km 3.032-3.575 NS	Trasformazione o ampliamento
T.21.02.80.751.07	Riparo fonico in alluminio Balerna (S-N) km 2.800-3.685	Trasformazione o ampliamento
T.21.02.80.751.09	Parete fonica in alluminio, Mendrisio km 5.968-6.528 NS	Manutenzione
T.21.02.80.751.60	Parete fonica N-S Novazzano	Trasformazione o ampliamento
T.21.02.80.751.61	Parete fonica S-N Coldrerio	Trasformazione o ampliamento
TP 05	TRATTAMENTO ACQUE E MISURE AMBIENTALI	Manutenzione
21.02.80.461.01	Copertura fiume Faloppia	Manutenzione

Strutture del progetto

Codice della struttura del progetto	Denominazione	Conto finanziario
T.21.02.80.731.00	Separatori d'olii, svincolo piazzale doganale	Manutenzione
T.21.02.80.731.01	Separatori d'olii, Piazzale doganale Commerciale	Manutenzione
21.02.80.731.02	Separatori d'olii Area di servizio Coldrerio	Manutenzione
21.02.80.731.03	Separatori d'olii Riale di Villa	Manutenzione
21.02.80.731.04	Separatori d'olii, sotto ponte dogana internazionale	Manutenzione
T.21.02.80.740.20	Impianto di trattamento acque Coldrerio km 4.450	Trasformazione o ampliamento
T.21.02.80.740.22	Impianto di trattamento acque Bisio km 2.700	Trasformazione o ampliamento
T.21.02.80.740.23	Impianto di trattamento acque Balerna km 2.050	Trasformazione o ampliamento
T.21.02.80.740.24	Vasca multifunzionale con filtri a lamelle Chiasso, km	Trasformazione o ampliamento
T.21.02.80.740.26	Impianto di trattamento acque Novazzano Km 3.750	Manutenzione
TP 06	IMPIANTI D'ESERCIZIO E SICUREZZA (BSA)	Manutenzione
21.02.72.899.01	BSA con funzioni di ordine superiore UT IV	Manutenzione
21.02.80.301.00	Tracciato Chiasso - Mendrisio	Manutenzione
21.02.80.880.02	Edificio tecnico Boffalora	Manutenzione
21.02.80.880.03	Edificio tecnico Brogeda	Trasformazione o ampliamento
21.02.80.880.03.U	Unterhalt	Manutenzione
21.02.80.880.04	Locale tecnico Pompe sottopasso Via Galli	Manutenzione
T.21.02.80.880.05	Edificio tecnico Bisio	Trasformazione o ampliamento
21.02.80.880.06	Locale tecnico Soprapasso entrata uscita Coldrerio	Trasformazione o ampliamento
21.02.80.881.01	BSA Chiasso-Mendrisio	Manutenzione
21.02.80.881.01.A	Ausbau	Trasformazione o ampliamento
T.21.02.80.777.01	Portali segnaletica Chiasso-Mendrisio	Manutenzione
TP 07	COSTI GENERALI	Manutenzione
21.02.80.301.00	Tracciato Chiasso - Mendrisio	Manutenzione