


Bauwerksinformationen: 157-004

Bauwerksname: Durchl Lieburgerbach

Gemeinde:

Oetwil am See



Bauwerksart: Durchlass mit geschlossenem Querschnitt
Länge / Fläche: 1.25m /
Baujahr: 1969
Eigentümer: BD Zürich, TBA/P+R/KB, Zürich
Unterhaltungspflicht: BD Zürich, TBA/P+R/KB, Zürich
Überwachung:

Gebiet: UR IV, UB 12
Netzinfo: Hauptstrassen nach DgStrVO Kat B ohne Nummerntafel,
Koordinaten:
Strasse / km: 357, 567'760

Kommentar: Planunterlagen in PVViewer vorhanden.

Detail Letzte Überwachung:

ZI am 01.10.2015

Zustandsbeurteilung: Z_2 - 2_annehmbarer Zustand durch Strahm, Beat;

nur kurz reingeschaut > Geländerschadenmeldung UB12
Inspektion noch durchführen

Schäden:

Bauteil	Lokalisierung	Schadenart	Änd.	Ausmass	Zustand	Massn.
---------	---------------	------------	------	---------	---------	--------

Empfehlungen:

Massnahme	Beschrieb	Ausf. Bis	Verantw.
1		0	

Detail Letzte Massnahme: 25_Veränderung (Anpassung, Umbau, Erweiterung) am

Radwegew./Inst.FB, 202x durch Keller, Daniela

Vorerfasst durch Fs:

Voraussichtlich: Belagersersatz evt. Abdichtung: Anpassung Spurbild, Geländer; Allenfalls Ersatzbau

Bauwerksgeschichte

Überwachungen	Zustand:
ZI 01.10.2015 durch Strahm, Beat nur kurz reingeschaut > Geländerschadenmeldung UB12 Inspektion noch durchführen	Z_2

Massnahmen:

25 / Radwegerw./Inst.FB, 202x; Vorerfasst durch Fs: Voraussichtlich: Belagersatz evt. Abdichtung: Anpassung Spurbild, Geländer; Allenfalls Ersatzbau	PL TBA: Keller, Daniela
--	-------------------------

157-004, QP aus 1989

Fotos

Projektjournal

24.06.2019 b289fs1

PA 2644, UR IV, Oetwil am See / Egg / Gossau, Gossauerstrasse, Radweg Schwachstelle S06_036 bis 039 + Instandsetzung FB, Route 357, km 0.000 - 2.288, IBN: 2023, Roland Bucher

Im Projektperimeter befinden sich:

- 157-004_Durchl Lieburgerbach: Der Durchlass wurde erst im 2018 erfasst und es liegen keine Grundlagen vor. Allenfalls Koordination erforderlich.

Bauliche Anpassungen beim Autostrassenanschluss Forch (Abschnitt C): Bei folgenden Objekten wurden im 2009 Instandsetzungen durchgeführt. Der Koordinationsbedarf zu diesen Objekten ist abhängig von der Massnahme und kann noch nicht definiert werden (evt. Abdichtung erneuern, Betoninstandsetzung, Geländererhöhung....). Für Abklärungen seitens Kunstbauten in der Phase Vorprojekt ist vorsorglich ein Betrag eingestellt.

- 192-018_Durchl Feldweg (351):

- 192-016_Überf Gossauerstrasse (334)

Dokumente

76\76ab3dfb-d367-4a91-a432-e5494e81ad79\157-004
QP.JPG

Plan

157-004, QP aus 1989
28.08.2019

Skizze

