

Bauwerksinformationen: 192-018

Bauwerksname: Durchl Feldweg (351)

Gemeinde:


Egg

Gebiet:

UR IV, UB 12

Netzinfo:

Hauptstrassen nach DgStrVO Kat



Bauwerksart: Durchlass mit offenem Querschnitt

Länge / Fläche: 5.80m / 155.00m²


Baujahr: 1974

Eigentümer: BD Zürich, TBA/P+R/KB, Zürich

Unterhaltungspflicht: BD Zürich, TBA/P+R/KB, Zürich

Überwachung:

Kommentar: Eisenbetonrahmen



B ohne Nummerntafel,

Koordinaten:

Strasse / km: 357, 1'955'890

Detail Letzte Überwachung:

HI am 06.05.2015

Zustandsbeurteilung: Z_2 - 2_annehmbarer Zustand durch Mühlethaler, Daniel;

WL und DE diverse Risse trocken

Schäden:

Bauteil	Lokalisierung	Schadenart	Änd.	Ausmass	Zustand	Massn.
---------	---------------	------------	------	---------	---------	--------

Empfehlungen:

Massnahme	Beschrieb	Ausf. Bis	Verantw.
1		0	

Detail Letzte Massnahme: 230_Baulicher Unterhalt (Reparatur) am 18.11.2009

Reparatur 2008/2009 durch

ARGE Forchstrasse (Locher AG Zürich) Fr. 19'000

Bauwerksgeschichte

Überwachungen		Zustand:
HI	06.05.2015 durch Mühlethaler, Daniel WL und DE diverse Risse trocken	Z_2
HI	15.02.2011 durch Flütsch, Sven - WL und DP (2/1): Vertikalrisse zw. Arbeitsfugen, Rissbreiten 0.3-0.4mm, trocken	Z_2
HI	18.11.2009 durch Cueni, Josef	Z_2
ZI	31.12.2007 durch Cueni Josef, Zürich	Z_2
HI In Ordnung	08.06.2005 durch Bruderer Jürg, Zürich	Z_2
HI i.O.	14.08.2000 durch Bruderer Jürg, Zürich	Z_1
HI 22.04.1996: i.O.	31.12.1995 durch Cueni Josef, Zürich	Z_1
HI 1981, 1987, 1991: i.O.	31.12.1990 durch Bruderer Jürg, Zürich	Z_1


Massnahmen:

230	18.11.2009 / Reparatur 2008/2009; ARGE Forchstrasse (Locher AG Zürich) Fr. 19'000	PL TBA:
25	/ Radwegerw./Inst.FB, 202x; Vorerfasst durch Fs: Voraussichtlich: Belagersatz evt. Abdichtung: Anpassung Spurbild, Geländer...	PL TBA:


192_018 kat.JPG

Fotos

Bauwerk - 192-018 - Durchl Feldweg (351)



192-018-2011-01.JPG



192-018-2011-02.JPG



192-018-2011-03.JPG



192-018-2011-04.JPG



192-018-2015-01.JPG



192-018-2015-02.JPG



192-018-2015-03.JPG



192-018-2015-04.JPG



192-018-201503-01.JPG



192-018.JPG

Projektjournal

24.06.2019 b289fs1

PA 2644, UR IV, Oetwil am See / Egg / Gossau, Gossauerstrasse, Radweg Schwachstelle S06_036 bis 039 + Instandsetzung FB, Route 357, km 0.000 - 2.288, IBN: 2023, Roland Bucher

Im Projektperimeter befinden sich:

- 157-004_Durchl Lieburgerbach: Der Durchlass wurde erst im 2018 erfasst und es liegen keine Grundlagen vor. Allenfalls Koordination erforderlich.

Bauliche Anpassungen beim Autostrassenanschluss Forch (Abschnitt C): Bei folgenden Objekten wurden im 2009 Instandsetzungen durchgeführt. Der Koordinationsbedarf zu diesen Objekten ist abhängig von der Massnahme und kann noch nicht definiert werden (evt. Abdichtung erneuern, Betoninstandsetzung, Geländeerhöhung....). Für Abklärungen seitens Kunstbauten in der Phase Vorprojekt ist vorsorglich ein Betrag eingestellt.

- 192-018_Durchl Feldweg (351):

- 192-016_Überf Gossauerstrasse (334)

b289pk1

119t bewilligt 07.11.1994

Messung eingestellt: