


Bauwerksinformationen: 121-GM09

Bauwerksname: Aabach Überdeckung Streiff AG

Gemeinde: Wetzikon (ZH)

Gebiet: UR IV, UB 10

Netzinfo: Hauptstrassen nach DgStrVO Kat



Bauwerksart: Brücke mit Einfeldträger

Länge / Fläche: /

Baujahr: 0

Eigentümer: Unbekannt/unklar

Unterhaltungspflicht: Unbekannt/unklar

Überwachung:

B ohne Nummerntafel,

Koordinaten:

Strasse / km: 340, 17'854'260

Kommentar: Nutzen/Zweck der Brücke ???!!

Detail Letzte Überwachung:

HI am 22.04.2015

Zustandsbeurteilung: Z_3 - 3_schadhafter Zustand durch Strahm, Beat;

U: (3/26) Träger z.T. mit massiver Korrosion, Zorres z.T. stark rostig

Schäden:

Bauteil	Lokalisierung	Schadenart	Änd.	Ausmass	Zustand	Massn.
---------	---------------	------------	------	---------	---------	--------

Empfehlungen:

Massnahme	Beschrieb	Ausf. Bis	Verantw.
27		2019	

Detail Letzte Massnahme: am

durch

Bauwerksgeschichte

Überwachungen		Zustand:
HI	22.04.2015 durch Strahm, Beat	Z_3
U: (3/26) Träger z.T. mit massiver Korrosion, Zorres z.T. stark rostig		
HI	04.10.2010 durch Strahm, Beat	Z_3
U: (3/26) Träger z.T. und Zorres z.T. stark rostig		

Massnahmen:

Fotos

Bauwerk - 121-GM09 - Aabach Überdeckung Streiff AG



121-GM09-2010-01.JPG



121-GM09-2010-02.JPG



121-GM09-2010-03.JPG



121-GM09-2010-04.JPG



121-GM09-2010-05.JPG



121-GM09-2015-01.JPG



121-GM09-2015-02.JPG



121-GM09-2015-03.JPG



121-GM09.JPG

Überwachung - 2 - HI - Zustand Z_3



121-GM09-201504-02.JPG



121-GM09-201504-03.JPG



121-GM09-201504-04.JPG



121-GM09.JPG

Projektjournal

Dokumente