

Bauwerksinformationen: 121-GM08

Bauwerksname: Aabach Zufahrtsweg Streiff AG
(656)

Gemeinde: Wetzikon (ZH)



Bauwerksart: Brücke mit Einfeldträger

Länge / Fläche: /

Baujahr: 0

Eigentümer: Unbekannt/unklar

Unterhaltungspflicht: Unbekannt/unklar

Überwachung:

Gebiet: UR IV, UB 10

Netzinfo: Hauptstrassen nach DgStrVO Kat
B ohne Nummerntafel,

Koordinaten:

Strasse / km: 340, 17'939'420

Kommentar:

Detail Letzte Überwachung:

HI am 22.04.2015

Zustandsbeurteilung: Z_2 - 2_annehmbarer Zustand durch Strahm, Beat;

KK: (2/1) mit Frostschäden

BSP: (3/231) Sohle ca. 60cm ausgekolkt, 'Werkleitung' sichtbar!?

KK: (2/230) uw rechts > Abplatzung bei Geländer

SI: (3/1) ow rechts > wurde umgefahren! Knick im Rohr

WL: (2/230) ow rechts > Hinterkolkung und leichte Rutschung der Böschung

Speziell > uw rechts Betonschachtdeckel gerissen und freiliegende Armierungen

Schäden:

Bauteil	Lokalisierung	Schadenart	Änd.	Ausmass	Zustand	Massn.
---------	---------------	------------	------	---------	---------	--------

Empfehlungen:

Massnahme	Beschrieb	Ausf. Bis	Verantw.
230	Eigentümer: Instandsetzung Bachsohle, Schachtdeckel ersetzen, Aufhängungen Werkleitungen demontieren, Hinterkolkung/Rutschung Böschung WL beheben,	2017	

Detail Letzte Massnahme: am

durch

Bauwerksgeschichte

Überwachungen	Zustand:
HI 22.04.2015 durch Strahm, Beat KK: (2/1) mit Frostschäden BSP: (3/231) Sohle ca. 60cm ausgegekolkt, 'Werkleitung' sichtbar!? KK: (2/230) uw rechts > Abplatzung bei Geländer SI: (3/1) ow rechts > wurde umgefahren! Knick im Rohr WL: (2/230) ow rechts > Hinterkolkung und leichte Rutschung der Böschung Speziell > uw rechts Betonschachtdeckel gerissen und freiliegende Armierungen	Z_2
HI 04.10.2010 durch Strahm, Beat KK: (2/1) leicht Frostschäden BSP: (3/231) Sohle ca. 60cm ausgegekolkt, Werkleitung sichtbar	Z_2

Massnahmen:

Fotos

Bauwerk - 121-GM08 - Aabach Zufahrtsweg Streiff AG (656)



121-GM08-2010-00.JPG



121-GM08-2010-01.JPG



121-GM08-2010-02.JPG



121-GM08-2010-03.JPG



121-GM08-2010-04.JPG



121-GM08-2015-01.JPG



121-GM08-2015-02.JPG



121-GM08-2015-03.JPG



121-GM08.JPG

Überwachung - 2 - HI - Zustand Z_2




121-GM08-201504-02.JPG



121-GM08-201504-03.JPG



121-GM08-201504-04.JPG



121-GM08-201504-05.JPG



121-GM08-201504-06.JPG



121-GM08-201504-07.JPG



121-GM08-201504-08.JPG



121-GM08-201504-09.JPG



121-GM08-201504-10.JPG



121-GM08-201504-11.JPG



121-GM08-201504-12.JPG



121-GM08-201504-13.JPG



121-GM08-201504-14.JPG