

Fotodokumentation

Durchlass Mattenbach, Begehung vom 20.03. und 30.07.2018

(Tm gem. Aufnahme 2019 [2], *kursiv Tm bisher*)



Foto Nr. 1:

Tm 0.00, Abschnitt 0
Einlaufbauwerk mit
Einlauftrumpete
Neubau 2001 aus Stahlbeton
Pflanzen- und Moosbewuchs



Foto Nr. 2:

Abschnitt 0, Tm 0.00
Einlaufbauwerk
Rechteckquerschnitt nach
Einlauftrumpete mit
Verstreben
Moosbewuchs



Foto Nr. 3:

Abschnitt 1,
Ca. Tm 11.00 (10.85),
Übergang Einlaufbauwerk zum
gewölbten Durchlass



Foto Nr. 4:

Abschnitt 1, ca. Tm 13,
Übergang Einlaufbauwerk zum
gewölbten Durchlass



Foto Nr. 5:

Abschnitt 1, ca. *Tm* 13, links,
Kämpfer
feuchte, abschalende Steine



Foto Nr. 6:

Abschnitt 1, ca. *Tm* 13, links,
Parament
feuchte, plattenweise
abschalende Steine



Foto Nr. 7:

Abschnitt 1, ca. Tm 18.0,
gewölbter Durchlass mit
Vorbetonierungen im Kämpfer-
und Paramentbereich



Foto Nr. 8:

Abschnitt 1, ca. Tm 18.0,
rechts, Parament
feuchte, plattenweise
abschalende Steine am
Paramentfuss



Foto Nr. 9:

Abschnitt 2, ca. *Tm 26*,
gewölbter Durchlass mit
Vorbetonierungen im
Kämpferbereich



Foto Nr. 10:

Abschnitt 2, *Tm 26*, rechts,
Kämpfer Übergangsbereich
abschalende Steine



Foto Nr. 11:

Abschnitt 4, ca. *Tm* 33,
gewölbter Durchlass mit
Vermörtelung im
Paramentbereich



Foto Nr. 12:

Abschnitt 5, ca. *Tm* 47,
gewölbter Durchlass mit
Vermörtelung im
Paramentbereich, starker
Gefällewechsel sichtbar



Foto Nr. 13:

Abschnitt 5, ca. *Tm 47*, rechts,
Parament
feuchte, plattenweise
abschalende Steine



Foto Nr. 14:

Abschnitt 6, *Tm 54*, gewölbter
Durchlass mit Vorbetonierung
im Paramentbereich, starker
Gefällwechsel sichtbar



Foto Nr. 15:

Abschnitt 6, ca. *Tm 54*, rechts,
Parament
feuchte, plattenweise
abschalende Steine



Foto Nr. 16:

Abschnitt 7, *Tm 61.8*, gewölbter
Durchlass mit Vorbetonierung
im Paramentbereich



Foto Nr. 17:

Abschnitt 7, ca. *Tm* 61.8, First
Querrisse beim Übergang



Foto Nr. 18:

Abschnitt 8, *Tm* 69, gewölbter
Durchlass mit Vorbetonierung
im Paramentbereich



Foto Nr. 19:

Abschnitt 8, ca. *Tm* 69, rechts,
Kämpfer / Parament
feuchte, plattenweise
abschalende Steine, feuchtes
Entwässerungsloch



Foto Nr. 20:

Abschnitte 8 / 9, ca. *Tm* 76.50,
rechts, Parament
feuchte, plattenweise
abschalende Steine



Foto Nr. 21:

Abschnitt 10, Tm 84.5,
gewölbter Durchlass mit
Vorbetonierung im
Paramentbereich



Foto Nr. 22:

Abschnitte 9 / 10, ca. Tm 84.50,
rechts, First und Kämpfer
feuchte, plattenweise
abschalende Steine, Querrisse
beim Übergang, Ausblühungen
und Feinmaterialablagerungen



Foto Nr. 23:

Abschnitte 10 / 11, ca. Tm 91,
First und Kämpfer
feuchte, plattenweise
abschalende Steine, Querrisse
beim Übergang, Ausblühungen
und Feinmaterialablagerungen



Foto Nr. 24:

Abschnitt 10, ca. Tm 91, links,
Kämpfer
feuchte, plattenweise
abschalende Steine,
Ausblühungen und
Feinmaterialablagerungen



Foto Nr. 25:

Abschnitt 11, ca. *Tm 94*, rechts,
Parament
feuchte Steine, Ausblühungen
und Feinmaterialablagerungen,
Zementrohr ca. Ø 200



Foto Nr. 26:

Abschnitt 12, *Tm 98*, gewölbter
Durchlass mit Vorbetonierung
im Paramentbereich



Foto Nr. 27:

Abschnitte 12 / 13, *Tm 105*,
gewölbter Durchlass mit
Vorbetonierung im
Paramentbereich
feuchte, flächig abschalende
Steine (bis zu 20 cm tief),
Ausblühungen und
Feinmaterialablagerung



Foto Nr. 28:

Abschnitte 12 / 13, *Tm 105*,
links, Parament und Kämpfer
feuchte, flächig abschalende
Steine (bis zu 20 cm tief),
Ausblühungen und
Feinmaterialablagerung,
Hohlstelle in der
Vorbetonierung (horizontaler
Riss)



Foto Nr. 29:

Abschnitte 12 / 13, *Tm 105*,
links, Parament und Kämpfer
feuchte, flächig abschalende
Steine (bis zu 20 cm tief),
Ausblühungen und
Feinmaterialablagerung,
Geocatchingkapsel in
Entwässerungsloch



Foto Nr. 30:

Abschnitte 12 / 13, *Tm 105*,
links, Parament und Kämpfer
feuchte, flächig abschalende
Steine (bis zu 20 cm tief),
Eiszapfen



Foto Nr. 31:

Abschnitt 13, ca. *Tm 120*, First und Kämpfer, Blickrichtung gegen Fliessrichtung
feuchte, flächig abschalende Steine (bis zu 20 cm tief)



Foto Nr. 32:

Abschnitt 14, *Tm 126*, rechts, Kämpfer
klaffender Riss, leere Fugen, gerissene Steine



Foto Nr. 33:

Auslaufbauwerk mit
Ortbetonplatte, Flügelmauern
Pflanzen- und Moosbewuchs



Foto Nr. 34:

Auslaufbauwerk mit
Ortbetonplatte, ca. 70 cm stark
Pflanzen- und Moosbewuchs



Foto Nr. 35:

Auslaufbauwerk, Flügelmauern
und Bachsohle
Vorbetonierungen am
Flügelmauernfuss sichtbar,
Pflanzen- und Moosbewuchs,
Sohle aus Natursteinen partiell
abgebrochen



Foto Nr. 36:

Auslaufbauwerk, Flügelmauern
und Bachsohle
Vorbetonierungen am
Flügelmauernfuss sichtbar,
Pflanzen- und Moosbewuchs,
leere und mürbe
Mauerwerksfugen, Sohle aus
Natursteinen partiell
abgebrochen