

Bauwerksinformationen: 161-014

Bauwerksname: PU Rosengartenstr/Forchstr

Gemeinde:


Zollikon

Gebiet:

UR IV, UB 12

Netzinfo:

Hauptstrassen nach DgStrVO Kat



Bauwerksart: Brücke mit Rahmentragwerk

Länge / Fläche: 36.00m / 147.00m²

Baujahr: 1959

Eigentümer: Zollikon, Zollikon

Unterhaltungspflicht: Zollikon, Zollikon

Überwachung:

B ohne Nummerntafel,

Koordinaten: 2'687'982.04 / 1'244'561.96

Strasse / km: 347, 5'368'710

Kommentar:

Detail Letzte Überwachung:

HI am 09.10.2015

Zustandsbeurteilung: Z_2 - 2_annehmbarer Zustand durch Heiderich, Thomas;

Treppe Zugang Forchbahn (3/230) Ausgebrochene Fugen und dem Auftritt

Zugang PU Wände (2/230) Mauerkrone ausgebrochene Fugenmörtel

PU Decke: Feuchtstelle

Schäden:

Bauteil	Lokalisierung	Schadenart	Änd.	Ausmass	Zustand	Massn.
---------	---------------	------------	------	---------	---------	--------

Empfehlungen:

Massnahme	Beschrieb	Ausf. Bis	Verantw.
230	Gmd Zollikon: Feuchtstelle Decke, Fugenmörtel Treppe und Mauerkrone	2016	

Detail Letzte Massnahme: am

durch

Bauwerksgeschichte

Überwachungen		Zustand:
HI	09.10.2015 durch Heiderich, Thomas Treppe Zugang Forchbahn (3/230) Ausgebrochene Fugen und dem Auftritt Zugang PU Wände (2/230) Mauerkrone ausgebrochene Fugenmörtel PU Decke: Feuchtstelle	Z_2
HI	06.04.2010 durch Scherrer, Walter Kataster unvollständig, seeseitige Rampe hat zusätzlich einen Treppenaufgang Decke UF, seeseitig Wassertropfen in „Flickzone“ Wände UF, Sockel Plättli an mehreren Stellen abgeplatzt Boden UF, Belag über der Arbeitsfuge gerissen Rampe seeseitig, einzelne Risse in Flügelmauern versintert, Putz Abplatzungen in Flügelmauer unter Kronenstein Rampe seeseitig > Zürich, Spitzes Ende der Flügelmauer Treppe/Rampe gebrochen Rampe zw. Bahn + Forchstr., Putz Abplatzungen in Flügelmauer unter Kronenstein, 2x gesprengter Randstein wegen 1. Geländer Pfosten Oberste Trittplatte 1cm verschoben (Belagseinbau?) Rampe zw. Bahn + Restaur., Putz Abplatzungen in Flügelmauer unter Kronenstein Rampe Richtung Binz, Putz Abplatzungen in Flügelmauer unter Kronenstein, Rampenmitte Belag gerissen, Belag entlang Flügelwände am ausfransen, kein Verguss	Z_2
HI	10.07.2005 durch Portal N: Bei Dila- Fuge, Beschichtung abgeplatzt, rostige Bewehrung, nass (siehe Foto)/ Wand oben Hohlstellen unter Abdeckplatten und örtlich kein Mörtel/ Durchgang: örtlich Hohlstellen unter Abdeckplatten	Z_2
HI	20.07.2000 durch Bachmann Peter, Zürich Dil.-fuge in Decke z.T. nass mit kleinen Sinterungen, Mörtel unter Abdeckplatten z.T. weg, bei einer Abdeckplatte Ecke bei Geländerpfosten abgesprengt, Decke Südportal Untersocht feucht mit einer Hohlstelle und Beschichtung blättert ab	Z_3
HI	31.12.1995 durch Bruderer Jürg, Zürich 1965/ 1974/ 1987: i. O. 1991: Dilatationsfugen in Decke zum Teil nass mit kleinen Sinterungen. 1995: wie oben, Portal Süd an Untersicht eine Hohlstelle.	Z_2
HI	durch Bissig, Markus	

Massnahmen:

Kataster.JPG

Fotos


Bauwerk - 161-014 - PU Rosengartenstr/Forchstr



161-014-2011-01.JPG



161-014-2011-02.JPG



161-014-2011-03.JPG



161-014-2011-04.JPG




161-014-2015-01.JPG



161-014-2015-02.JPG



161-014-2015-03.JPG



161-014-2015-04.JPG



161-014-2015-05.JPG



161-014.JPG

Überwachung - 5 - HI - Zustand Z_2



161-014-201510-02.JPG



161-014-201510-03.JPG



161-014-201510-04.JPG

