

Kantonsgericht. Luzern . Hirschengraben 16
Dekorationsmalerei Aussen. Dachuntersicht
Untersicht Süd, linke Seite

Aufzeichnung der instabilen Bereiche



Foto M. Gernet Frühsommer 2019

Gefährdungen der Malschicht und des Malschichtträgers, infolge Wasserschaden
Instabiler Malschichtträger links von Riss, Hohlstellen rechts

Kantonsgericht. Luzern . Hirschengraben 16
Dekorationsmalerei Aussen. Dachuntersicht
Untersicht Süd, linke Seite

Aufzeichnung der instabilen Bereiche



Foto M. Gernet Frühsommer 2019
Gefährdungen der Malschicht und des Malschichtträgers.
Instabiler Malschichtträger links und rechts von Riss, Hohlstellen rechts

Kantonsgericht. Luzern . Hirschengraben 16
Dekorationsmalerei Aussen. Dachuntersicht
Untersicht Süd, linke Seite

Aufzeichnung der instabilen Bereiche



Foto M. Gernet Frühsommer 2019
Gefährdungen des Malschichtträgers.
Instabiler Malschichtträger bei den Rissen und an den Rändern

Kantonsgericht. Luzern . Hirschengraben 16
Dekorationsmalerei Aussen. Dachuntersicht
Untersicht Süd, linke Seite

Aufzeichnung der instabilen Bereiche



Foto M. Gernet Frühsommer 2019
Gefährdungen des Malschichtträgers.

Kantonsgericht. Luzern . Hirschengraben 16
Dekorationsmalerei Aussen. Dachuntersicht
Untersicht Süd, linke Seite

Aufzeichnung der instabilen Bereiche



Foto M. Gernet Frühsommer 2019
Gefährdungen des Malschichtträgers.
Instabiler Malschichtträger bei den Rissen und am unteren Rand

Kantonsgericht. Luzern . Hirschengraben 16
Dekorationsmalerei Aussen. Dachuntersicht
Untersicht Süd, linke Seite

Aufzeichnung der instabilen Bereiche



Foto M. Gernet Frühsommer 2019
Gefährdungen des Malschichtträgers.
Instabiler Malschichtträger entlang des unteren Randes und bei gewissen Rissen

Kantonsgericht. Luzern . Hirschengraben 16
Dekorationsmalerei Aussen. Dachuntersicht
Untersicht Süd, linke Seite

Aufzeichnung der instabilen Bereiche



Foto M. Gernet Frühsommer 2019
Gefährdungen des Malschichtträgers.

Kantonsgericht. Luzern . Hirschengraben 16
Dekorationsmalerei Aussen. Dachuntersicht
Untersicht Süd, linke Seite

Aufzeichnung der instabilen Bereiche



Foto M. Gernet Frühsommer 2019
Gefährdungen des Malschichtträgers.
Instabiler Malschichtträger bei den Rissen und am unteren Rand

Kantonsgericht. Luzern . Hirschengraben 16
Dekorationsmalerei Aussen. Dachuntersicht
Untersicht Süd, linke Seite

Aufzeichnung der instabilen Bereiche



Foto M. Gernet Frühsommer 2019
Gefährdungen des Malschichtträgers.
Instabiler Malschichtträger beim horizontal verlaufenden Riss

Kantonsgericht. Luzern . Hirschengraben 16
Dekorationsmalerei Aussen. Dachuntersicht
Untersicht Süd, linke Seite

Aufzeichnung der instabilen Bereiche



Foto M. Gernet Frühsommer 2019
Gefährdungen des Malschichtträgers.
Instabiler Malschichtträger beim horizontal verlaufenden Riss

Kantonsgericht. Luzern . Hirschengraben 16
Dekorationsmalerei Aussen. Dachuntersicht
Untersicht Süd, linke Seite

Aufzeichnung der instabilen Bereiche



Foto M. Gernet Frühsommer 2019
Gefährdungen des Malschichtträgers.
Instabiler Malschichtträger beim horizontal verlaufenden Riss
Instabile Malschicht bei der Flamme.

Kantonsgericht. Luzern . Hirschengraben 16
Dekorationsmalerei Aussen. Dachuntersicht
Untersicht Süd, linke Seite

Aufzeichnung der instabilen Bereiche



Foto M. Gernet Frühsommer 2019
Gefährdungen des Malschichtträgers.

Kantonsgericht. Luzern . Hirschengraben 16
Dekorationsmalerei Aussen. Dachuntersicht
Untersicht Süd, linke Seite

Aufzeichnung der instabilen Bereiche



Foto M. Gernet Frühsommer 2019
Gefährdungen des Malschichtträgers.

Kantonsgericht. Luzern . Hirschengraben 16
Dekorationsmalerei Aussen. Dachuntersicht
Untersicht Süd, linke Seite

Aufzeichnung der instabilen Bereiche



Foto M. Gernet Frühsommer 2019
Gefährdungen des Malschichtträgers.
Instabile Malschicht

Kantonsgericht. Luzern . Hirschengraben 16
Dekorationsmalerei Aussen. Dachuntersicht
Untersicht Süd, linke Seite

Aufzeichnung der instabilen Bereiche



Abb. Foto M. Gernet Frühsommer 2019

Kantonsgericht. Luzern . Hirschengraben 16
Dekorationsmalerei Aussen. Dachuntersicht
Untersicht Süd, linke Seite

Aufzeichnung der instabilen Bereiche



Abb. Foto M. Gernet Frühsommer 2019