

Mängelliste Hydranten

Nummer: 5

Modell: 7500 (1955)	Straße: Murtenstrasse 116	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
1	Entwässerung		entwässert immer (Entässert immer noch nach Rev. Sitz def.)	

Nummer: 50

Modell: 5000 S+ 5514 (2002)	Straße: Riedernstrasse 13J	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 29.04.2021
Prio	Mangel		Befund	
1	Entwässerung		entwässert immer (UT def)	

Nummer: 68

Modell: 7502 (1970)	Straße: Zälglistrasse 58	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 26.04.2021
Prio	Mangel		Befund	
2	Zugängigkeit		Gebüsch	

Nummer: 61

Modell: 7502 (1970)	Straße: Chrummacher 11	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 05.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Fundamentring / Einbauhöhe		zu tief (cm) (30)	