

# Assetmanagement nextGen, Gebäude Überwachungsstrategie «Abschlusspräsentation»

Pablo Garcia, Giuseppe Tropa,  
Raymund Würsch, Matthias Möhrle

26.10.2020

Rev. 24.11.2020 PG (Fotos ergänzt)

Rev. 01.12.2020 PG (Inventar Stk.)



# Assetmanagement nextGen Gebäude

## Zustandsanalyse - Aufbau Hauptpunkte pro Gebäude

### Gebäudesubstanz:

- Effektive Substanz der Gebäude wird in 5 Hauptpunkte aufgeteilt

### Hauptpunkte:

- **Substanz:** *Wie ist der effektive Zustand der Anlage?*
- **Sicherheit:** *Befindet sich meine Anlage in einem sicheren Zustand?*
- **Compliance:** *Entspricht meine Anlage den gesetzlichen Vorgaben und den Richtlinien der SBB?*
- **Funktionalität:** *Entspricht meine Anlage den an sie gestellten Anforderungen?*
- **Verfügbarkeit:** *Funktioniert meine Anlage wenn ich sie benötige?*

# Assetmanagement nextGen Gebäude

## Zustandsanalyse - Attribute zu den Hauptpunkten

➔ In den letzten 12 Monaten wurde im Rahmen von 9 Workshops eine Beurteilungsmatrix für die Zustandsanalyse der technischen Bahngebäude mit **307 Prüfpunkten** zu **83 Teilelemente**, **15 Elemente** in **5 Kategorien** erarbeitet.

Beurteilungselemente	Zielerfüllungsgrad			Technischer Zustand		Instandsetzungsmassnahmen		Lebensdauer Elemente		
	0 Punkte	1 - 3 Punkte	3 - 4 Punkte	Technischer Zustand	Summe Kategorie	Massnahme	Kosten	Schwellenwert zwischen Reparatur und Ersatz	Maximale technische Nutzungsdauer	Restliche Lebensdauer gemäss Zustandsbewertung
G Gebäudesubstanz					Summe Kategorie					
G2 Gebäudehülle										
G2.9 Durchdringungen Flachdach										
Dichtigkeit	Keine Wassereintritte sichtbar	Sichtbare Feuchtigkeit und/oder Verfärbungen	Wassereintritte	10		Wasser Eintrittsstelle umgehend sichern und Sofortmassnahmen zur Behebung veranlassen	CHF 70.00	23 Jahre	28 Jahre	6 Jahre
Dachdurchdringungen	..	..	..							
..										
S Sicherheit					Summe					
C Compliance					Summe					
F Funktionalität					Summe					
V Verfügbarkeit					Summe					

# Assetmanagement nextGen Gebäude

## Zustandsanalyse - Beispiel Durchdringungen Flachdach

Zustandserfassung basierend auf  
qualitativen Attributen



Beurteilungselemente	Zielerfüllungsgrad			Technischer Zustand		Instandsetzungsmassnahmen		Lebensdauer Elemente		
	0 Punkte	1 - 3 Punkte	3 - 4 Punkte	Technischer Zustand	Summe Kategorie	Massnahme	Kosten	Schwellenwert zwischen Reparatur und Ersatz	Maximale technische Nutzungsdauer	Restliche Lebensdauer gemäss Zustandsbewertung
G Gebäudesubstanz					Summe Kategorie					
G2 Gebäudehülle										
G2.9 Durchdringungen Flachdach										
Dichtigkeit	Keine Wassereinbrüche sichtbar	Sichtbare Feuchtigkeit und/oder Verfärbungen	Wassereinbrüche	10		Wasser Eintrittsstelle umgehend sichern und Sofortmassnahmen zur Behebung veranlassen	CHF 70.00	23 Jahre	28 Jahre	6 Jahre
Dachdurchdringungen	..	..	..							
..										
S Sicherheit					Summe					
C Compliance					Summe					
F Funktionalität					Summe					
V Verfügbarkeit					Summe					

# Assetmanagement nextGen Gebäude

## Zustandsanalyse - Beispiel Durchdringungen Flachdach

Zustandserfassung basierend auf  
qualitativen Attributen

Technischer Zustand pro  
Element und Kategorie

Beurteilungselemente	Zielerfüllungsgrad				Technischer Zustand		Instandsetzungsmassnahmen		Lebensdauer Elemente		
	0 Punkte	1 - 3 Punkte	3 - 4 Punkte		Technischer Zustand	Summe Kategorie	Massnahme	Kosten	Schwellenwert zwischen Reparatur und Ersatz	Maximale technische Nutzungsdauer	Restliche Lebensdauer gemäss Zustandsbewertung
G Gebäudesubstanz											
G2 Gebäudehülle											
G2.9 Durchdringungen Flachdach											
Dichtigkeit	Keine Wassereintritte sichtbar	Sichtbare Feuchtigkeit und/oder Verfärbungen	Wassereintritte		10	Summe Kategorie	Wasser Eintrittsstelle umgehend sichern und Sofortmassnahmen zur Behebung veranlassen	CHF 70.00	23 Jahre	28 Jahre	6 Jahre
Dachdurchdringungen	..	..	..								
..											
S Sicherheit						Summe					
C Compliance						Summe					
F Funktionalität						Summe					
V Verfügbarkeit						Summe					

# Assetmanagement nextGen Gebäude

## Instandhaltungsstrategie entsprechend der Objektstrategie

Objektstrategie	Instandhaltung	Elemente	Grundsatz Instandhaltungsstrategie
Entwickeln	Wartung und Inspektion	Kritische Elemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorbeugende Instandhaltung</li> <li>– Mängel werden sofort an die verantwortliche Stelle kommuniziert, bei Gefahr umgehend gesichert und zeitnah behoben</li> <li>– Mängel werden in Abhängigkeit der Entwicklungsplanung behoben</li> </ul>
		Nicht kritische Elemente	
	Instandsetzung	Kritische Elemente	
		Nicht kritische Elemente	
Halten	Wartung und Inspektion	Kritische Elemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorbeugende Instandhaltung</li> <li>– Mängel werden sofort an die verantwortliche Stelle kommuniziert, bei Gefahr umgehend gesichert und zeitnah behoben</li> </ul>
		Nicht kritische Elemente	
	Instandsetzung	Kritische Elemente	
		Nicht kritische Elemente	
Beobachten	Wartung und Inspektion	Kritische Elemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorbeugende Instandhaltung</li> <li>– Keine Wartungen und keine Inspektionen durchführen („run to failure“)</li> <li>– Mängel werden sofort an die verantwortliche Stelle kommuniziert, bei Gefahr umgehend gesichert und zeitnah behoben</li> <li>– Keine Instandsetzungen durchführen</li> </ul>
		Nicht kritische Elemente	
	Instandsetzung	Kritische Elemente	
		Nicht kritische Elemente	
Rückbau	Instandsetzung	Kritische Elemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Es werden nur sicherheitsrelevante Mängel behoben, welche Personen gefährden könnten</li> </ul>

# Assetmanagement nextGen Gebäude

## Instandhaltungsstrategie Beispiel Durchdringungen Flachdach

Zustandserfassung basierend auf qualitativen Attributen

Technischer Zustand pro Element und Kategorie

Instandsetzungsmassnahmen und damit verbundenen Kosten

Beurteilungselemente	Zielerfüllungsgrad			Technischer Zustand		Instandsetzungsmassnahmen		Lebensdauer Elemente		
	0 Punkte	1 - 3 Punkte	3 - 4 Punkte	Technischer Zustand	Summe Kategorie	Massnahme	Kosten	Schwellenwert zwischen Reparatur und Ersatz	Maximale technische Nutzungsdauer	Restliche Lebensdauer gemäss Zustandsbewertung
G Gebäudesubstanz										
G2 Gebäudehülle										
G2.9 Durchdringungen Flachdach										
Dichtigkeit	Keine Wassereinbrüche sichtbar	Sichtbare Feuchtigkeit und/oder Verfärbungen	Wassereinbrüche	10	Summe Kategorie	Wasser Eintrittsstelle umgehend sichern und Sofortmassnahmen zur Behebung veranlassen	CHF 70.00	23 Jahre	28 Jahre	6 Jahre
Dachdurchdringungen	..	..	..							
..										
S Sicherheit					Summe					
C Compliance					Summe					
F Funktionalität					Summe					
V Verfügbarkeit					Summe					

# Assetmanagement nextGen Gebäude

## Instandhaltungsstrategie Beispiel Durchdringungen Flachdach

Zustandserfassung basierend auf qualitativen Attributen

Technischer Zustand pro Element und Kategorie

Instandsetzungsmassnahmen und damit verbundenen Kosten

Lebensdauer und Schwellenwert zwischen Reparatur und Ersatz basierend auf den Werten von Stratus

Beurteilungselemente	Zielerfüllungsgrad			Technischer Zustand		Instandsetzungsmassnahmen		Lebensdauer Elemente		
	0 Punkte	1 - 3 Punkte	3 - 4 Punkte	Technischer Zustand	Summe Kategorie	Massnahme	Kosten	Schwellenwert zwischen Reparatur und Ersatz	Maximale technische Nutzungsdauer	Restliche Lebensdauer gemäss Zustandsbewertung
G Gebäudesubstanz										
G2 Gebäudehülle										
G2.9 Durchdringungen Flachdach										
Dichtigkeit	Keine Wassereinbrüche sichtbar	Sichtbare Feuchtigkeit und/oder Verfärbungen	Wassereinbrüche	10	Summe Kategorie	Wasser Eintrittsstelle umgehend sichern und Sofortmassnahmen zur Behebung veranlassen	CHF 70.00	23 Jahre	28 Jahre	6 Jahre
Dachdurchdringungen	..	..	..							
..										
S Sicherheit					Summe					
C Compliance					Summe					
F Funktionalität					Summe					
V Verfügbarkeit					Summe					




# Assetmanagement nextGen Gebäude

## Ergebnis Zustandsbewertung

Ergebnis der  
Zustandsbewertung pro  
Kategorie  
(exkl.  
Sofortmassnahmen)

Zustandsbewertung



Instandsetzungsmassnahmen

G 2.1 Fundament		Subtotal	
1x	Eine detaillierte Untersuchung wird eingeleitet um die Ursachen und Kosten der Massnahmen zu	CHF	-
1x	Bei den Bodendurchdringungen Messmarke setzen und Riss beobachten (Gipsmarken)	CHF	100.00
G 2.14 Fenster			
3x	UV Schutz ersetzen	CHF	315.00
5x	Gummi Dichtungen ersetzen	CHF	700.00
2x	Fugenrisse beobachten und innert 6 Monaten nochmals beurteilen	CHF	-

Auflistung der  
Instandsetzungs-  
massnahmen und  
Kosten

Instandsetzungszeitpunkt in t-Jahren

Bau	t-Jahre bis zur Instandsetzung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Rohbau	11												x																			
Stelldach	18																				x											
Dachdach																																
Fenster	15																															
Innenausbau Substanz (Treppen und	16																															
Innenausbau Oberflächen	10																															
Disponibel mittel (Dachzugang)	13																															
Disponibel langiebig	12																															

Technik	t-Jahre bis zur Instandsetzung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Sanitär	10																															
Sanitär Leitungen	14																															
Sanitär Apparate	7																															
Elektro	10																															
Starkstrom Anlagen	8																															
Schwachstrom Anlagen	8																															
Ubrige Technik																																
Wärmesetzzeug																																
Källetechnische Anlagen																																
Lufttechnische Anlagen																																
Zentrale Lufttechnische Anlagen	11																															

Darstellung der  
Instandsetzungs-  
zeitpunkte in t-Jahren

Nicht vorhandene  
Anlagenelemente  
sind ausgegraut

# Assetmanagement nextGen Gebäude

## Massnahmen

### Substanznote:

- Jeder der 5 Hauptpunkte bekommt eine errechnete Substanznote!
- Die Gesamtnote besteht aus den errechneten 5 Hauptpunkten

Zustandsklasse	Beschreibung	Erneuerungs-massnahmen	Klassenübergänge
ZK 1 «neuwertig»	Neue oder neuwertige Anlage, welche <b>keine oder unbedeutende, substanzbasierte Abweichungen</b> aufweist (verschleissgetriebener Schaden/Abnutzung).	keine	< 1.75 «neuwertig»
			1.75 – 2.24 «neuwertig bis gut»
ZK 2 «gut»	Die Anlage weist substanzbasierte Abweichungen auf, welche in absehbarer Zeit <b>keine Beeinträchtigung für den Betrieb</b> darstellen.	keine	2.25 – 2.74 «gut»
			2.75 – 3.24 «gut bis ausreichend»
ZK 3 «ausreichend»	Die Anlage weist substanzbasierte Abweichungen auf, welche den <b>Betrieb potentiell beeinträchtigen</b> können und/oder bei Nichtbeheben Folgekosten verursachen werden.	keine	3.25 – 3.74 «ausreichend»
			3.75 – 4.24 «ausreichend bis schlecht»
ZK 4 «schlecht»	Die Anlage weist substanzbasierte Abweichungen auf, welche den <b>Betrieb beeinträchtigen können</b> und/oder bei Nichtbeheben <b>hohe Folgekosten</b> verursachen werden.	Planung und Ausführung von ordentlichen Erneuerungsarbeiten	4.25 – 4.74 «schlecht»
			4.75 – 4.99 «schlecht bis ungenügend»
ZK 5 «ungenügend»	Die Anlage weist substanzbasierte Abweichungen auf, die den <b>Betrieb unmittelbar beeinflussen</b> können und <b>Massnahmen zur Folge</b> haben um den uneingeschränkten Betrieb zu gewährleisten.	Terminierte Massnahmen oder ggf. Sofort-massnahmen	5.00 «ungenügend»



# Assetmanagement Next Generation

## Ziel - Reporting

Die jetzigen Daten sind **nicht ausreichend um den NetzBe als strategisches Führungsinstrument einzusetzen**. Es braucht mehr Daten um die Anlagen zu steuern und auskunftsfähig zu bleiben zu folgenden Themen:

- Grafisches Reporting nach Strecken und Knoten
- Auskunft zum Investitionsmanagement
- Generelle Prognosefähigkeit

