













| LENDAZIONE VALUTAZIONI | | | |
|------------------------|----------------------|--------|---|
| Stato | Valutazioni | Colore | Descrizione |
| 1 | In buono stato | 1 | Nessun difetto o difetti marginali, elemento realizzato / risanato negli ultimi 5 anni |
| 2 | In stato accettabile | 2 | Difetti insignificanti / lievi (danneggiamenti che non mettono in pericolo la sicurezza strutturale del manufatto) rispettivamente degli addetti al lavoro a lungo termine. |
| 3 | In stato deteriorato | 3 | Danni che mettono in pericolo la sicurezza strutturale del manufatto rispettivamente degli utenti a medio-lungo termine. |
| 4 | In cattivo stato | 4 | Danni che mettono in pericolo la sicurezza strutturale del manufatto rispettivamente degli addetti al lavoro a medio-corto termine. |
| 5 | In stato allarmante | 5 | La sicurezza è messa in pericolo, sono necessarie misure prima della prossima ispezione principale. Misure urgenti. |
| 91 | Rischio improbabile | 91 | Non saponabile, rischio improbabile |
| 92 | Rischio probabile | 92 | Non saponabile, rischio improbabile |

| LEGGENDA DEI DANNI E DIFETTI | | | |
|------------------------------|---|--|---|
| | Danno | Abbreviazione | Simbolo |
| ACQUILA | Infiltrazioni solide di colore giallo (cloruro di sodio con tracce di potassio) | ISG |  |
| | Tracce di umidità | FS |  |
| | Superficie bagnata | W |  |
| | Superficie bagnata con macchie rosso brune (calcare + ossido di ferro, ruggine) | W |  |
| | Superficie bagnata con macchie nere (calcare + solfato di zolfo) | W |  |
| | Superficie umida | F |  |
| | | Incrostazioni bianche (ossido di magnesio e potassio, solfati di calcio e zolfo) | IB |
| CALCESTRUZZO | Armatura esposta | FB |  |
| | Fessure | R |  |
| | Nodi di ghiaia | KI |  |
| | Distacchi | A |  |
| | Telo in PVC | KSB |  |
| | Decolorazioni | WB |  |
| | Calcestruzzo dilavato | WA | |
| | Sondaggio | So | |
| | Carotaggi | KBS | |
| | Giunti | FG | |
| | Tinteggiato alterato | VF | |

