



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département du territoire
Office du patrimoine et des sites

Lancy - Secteur 1

fiche RAC-LCY-0080

Recensement architectural du canton de Genève (RAC-2018). Chef de projet: Frédéric Python. Mandataire: Atelier Archiplein. Auteurs: Angela Durruthy Colas Bédât, Francis Jacquier, Marikit Taylor, Catherine Theiller. Evaluation patrimoniale: commission scientifique de suivi, 19 septembre 2019. © Office du patrimoine et des sites.

Centre de Formation Professionnelle Technique (CFPT) - Chemin Gérard-de-Ternier 18

Lancy
Chemin Gérard- De-TERNIER 18
Parcelle: 2850
Bâtiment GE: 31:A809
EGID: 1018792



Lancy
Parcelle: 31:2850
Bâtiment GE: 31:A812
EGID: 295074860

Lancy
Parcelle: 31:2850
Bâtiment GE: 31:A810
EGID: 295074858

Lancy
Parcelle: 31:2850
Bâtiment GE: 31:A811
EGID: 295074859

Lancy
Parcelle: 31:2850
Bâtiment GE: 31:A845
EGID: 295074913

Evaluation

Valeur: Intéressant

Description

Localisé sur la rive sud du Rhône, le Centre de Formation Professionnelle Construction a été bâti entre 1969 et 1975 par le bureau Archinard, Billaud, Treand & Zuber architectes.

Le centre professionnel est composé de cinq bâtiments quadrangulaires de cinq niveaux sur pilotis, aménagés autour d'une cour centrale, et d'un ensemble périphérique de bâtiments aménagé en U, s'étendant du nord à l'ouest, et émergeant d'un bâtiment bas formant socle, semi-enterré par partie. Les bâtiments sont en béton armé avec ossature périphérique en acier apparent et sont caractérisés par les façades-rideaux, composées de modules quadrangulaires uniques que l'on retrouve sur les bâtiments bas et sur pilotis. Ils laissent place à de larges baies vitrées, pour les bâtiments semi-enterrés et des fenêtres avec allège, pour les unités sur pilotis. Ces

derniers sont complétés par un escalier de secours extérieur. La circulation entre les différentes unités se fait par des préaux reprenant les colonnes et dalles-champignons du parking. Le niveau semi-enterré a été aménagé en parking et est accessible par une rampe. Les dalles champignons accentuent le style brutaliste, également mis en valeur par l'utilisation du béton brut de décoffrage. Le noyau central semi-enterré de l'une des unités sur pilotis est largement ouvert sur l'extérieur avec les larges baies vitrées, d'un côté, faisant contrepoint avec les parois en béton armé ouvert par de longilignes et fines ouvertures. .

Alliant le verre, l'acier et le béton brut, cet ensemble scolaire présente un programme d'une grande finesse alliant légèreté et transparence, avec l'utilisation de l'acier et du verre, et opposant la force architectonique des lourdes masses aux fins pilotis. La qualité des matériaux de construction et notamment du béton brut, son traitement, ainsi que le parti brutaliste montre une grande maîtrise. En outre, la complexité spatiale des circulations et l'aménagement du rez-de-chaussée, mettant en valeur un espace purement fonctionnel, et son implantation à proximité d'une zone largement boisée, favorisant un contact direct avec la nature, participe également à la qualité de ce programme. Pour ces raisons, ce centre mérite d'être valorisé, en tant qu'édifice scolaire exemplaire des années 70.

Chronologie

1969 - Construction

- DD 55101 (le 08.01.1969) : Centre professionnel, 1^{ère} étape
- Architecte(s): Archinard, Billaud, Treand & Zuber, architectes
- Propriétaire(s): Etat de Genève

Sources

- Base ITHA - DD 55101

1970 - Construction

- DD 57410 (le 21.02.1970) : Centre professionnel, 2^e étape, bâtiment B & E1 modification et surélévation 2 étages et escalier de secours
- Architecte(s): Archinard, Billaud, Treand & Zuber, architectes
- Propriétaire(s): Etat de Genève

Sources

- Base ITHA - DD 57410

1971 - Construction

- DD 60366 (le 20.12.1971) : Centre professionnel
- Architecte(s): Archinard, Billaud, Treand & Zuber, architectes
- Propriétaire(s): Etat de Genève

Sources

- Base ITHA - DD 60366

1973 - Construction

- DD 63621 (le 02.08.1973) : Centre professionnel, 4^e étape, bâtiment D classes et E4 ateliers
- Requéant(s): Département des travaux publics, direction des bâtiments
- Propriétaire(s): Société de l'Arquebuse

Sources

- Archives microfilmées DTP - DD 63621

1974 - Construction

- DD 66044 (le 04.10.1974) : Centre professionnel, 5^e étape, garage, parking couvert, préau
- Requéant(s): Département des travaux publics, direction des bâtiments
- Propriétaire(s): Société de l'Arquebuse

Sources

- Archives microfilmées DTP - DD 66044

1975 - Construction

- DD 66641 (le 05.03.1975) : Centre professionnel, 6e étape, salle de gymnastique et vestiaire
- Requêteant(s): Département des travaux publics, direction des bâtiments
- Propriétaire(s): Société de l'Arquebuse

Sources

- Archives microfilmées DTP - DD 66641

1983 - Construction

- DD 85777 (le 02.03.1983) : Atelier bois et dépôt - puits de lumière
- Requêteant(s): Etat de Genève
- Propriétaire(s): Société de l'Arquebuse

Sources

- Archives microfilmées DTP - DD 85777

1987 - Construction

- DD 86599 (le 24.11.1987) : Dépôt de bois - création de puits de lumière
- Requêteant(s): Etat de Genève
- Propriétaire(s): Fondation des exercices de l'Arquebuse et de la Navigation

Sources

- Archives microfilmées DTP - DD 86599

1992 - Transformation

- DD 92042 (le 09.02.1992) : CEPIA, déplacement de l'entrée du secrétariat - construction de trois parois intérieures
- Requêteant(s): Etat de Genève - DTP
- Propriétaire(s): Fondation des exercices de l'Arquebuse et de la Navigation

Sources

- Archives microfilmées DTP - DD 92042

Bibliographie

- Catherine Courtiau (dir.), XXe, un siècle d'architectures à Genève, promenades, Patrimoine suisse Genève, Infolio, Gollion, 2009, Fiche N-20

Iconographie



Entrée du centre est



Tour nord-est, façade sud-est et nord-est



Entrée vers parking nord



Tour nord-est, façade nord-est et nord-ouest



Bâtiments nord, façade nord



Structure des façades, bâtiments nord, façade nord



Escalier de secours



Annexe nord, façade est



Rampe d'entrée vers le parking souterrain



Parking, dalles-champignons

Parking et dalles-champignons



Escalier menant au niveau de parking



Structure façade, tour sud-ouest, façade est



abri de préau, sous dalles-champignons



Escalier de secours, tour nord



Abri de préau, sous dalles-champignons



Dalles-champignons



Tour sud, façade sud



Bâtiments ouest, façade sud



Date de génération : 2021-01-15