

























LEGENDA VALUTAZIONI			
Stato	Valutazioni	Colore	Descrizione
1	In buono stato		Nessun difetto o difetti marginali, elemento realizzato / risanato negli ultimi 5 anni.
2	In stato accettabile		Difetti insignificanti / lievi (danni estetici) che non mettono in pericolo la sicurezza strutturale del manufatto rispettivamente degli addetti al lavoro a lungo termine.
3	In stato deteriorato		Danni che mettono in pericolo la sicurezza strutturale del manufatto rispettivamente degli utenti a medio-lungo termine.
4	In cattivo stato		Danni che mettono in pericolo la sicurezza strutturale del manufatto rispettivamente degli addetti al lavoro a medio-corto termine.
5	In stato allarmante		La sicurezza è messa in pericolo, sono necessarie misure prima della prossima ispezione principale. Misure urgenti.
91	Rischio improbabile		Non ispezionabile, rischio improbabile
92	Rischio probabile		Non ispezionabile, rischio improbabile

LEGENDA DEI DANNI E DIFETTI

Danno	Abbreviazione	Simbolo
Infiltrazioni solide di colore giallo (cloruro di sodio con tracce di potassio)	ISG	
Tracce di umidità	FS	
Superficie bagnata	W	
Superficie bagnata con macchie rosso brune (calcare + ossido di ferro, ruggine)	W	
Superficie bagnata con macchie nere (calcare + solfato di zolfo)	W	
Superficie umida	F	
Incrostazioni bianche (ossido di magnesio e potassio, solfati di calcio e zolfo)	IB	
Armatura esposta	R	
Fessure	R	
Nidi di ghiaia	KI	
Distacchi	A	
Telo in PVC	KSB	
Decolorazioni	WB	
Calcestruzzo dilavato	WA	
Sondaggio	So	
Carotaggi	KB/S	
Giunti	FG	
Tinteggiato alterato	VF	



N.B.: la posizione dei difetti é indicativa

