Stadt
Luzern
Stadtgärtnerei

St.Anna Treppe SEN GEP Zustand 59

Stellungnahme STG vom: 5.11.2018

Situation, betroffene Bäume

Unmittelbar neben der Treppe hat es drei grosse geschützte Grenzeichen. Ein Stamm ist sogar teilweise im Weg und die Wurzeln heben den Belag an.




Schutz vonBäumen

- Ein Leitungsbaum mit einem offenen Graben so nahe an den bestehenden Grenzeichen ist nicht möglich.
- Es ist zu prüfen ob ein grabenloses Verfahren im Wurzelbereich der Bäume möglich ist.