Situation 1:100


SB4
best. Regenwasserkanal 1800/1800 >
best. Abschlag St. Alban-Teich
DN 800
Schieber
1
2
3
4
5
6
R3
X=2613779.089
Y=1263873.783
H=269.80
neue Diensttreppe
3 Reihen Bodennagel Dn 150mm, Stahlgitter GEWI 40/5, B500B
best. Stützwand
best. Ufermauer
best. Regenauslass
HQ-Drahtschieber
OKA: +267.00
UKK: +263.80
Einsprengsicherung durch Rutilwand
best. Regenwasserkanal 1800/1800 >
Aussenbetriebnahme best. Fischtreppe – ø dauerhafter Verschluss, Schieber
Einlauf St. Alban-Teich
Einlaufbauwerk
Containerplattform für Hydraulikantrieb Regulierschütz
Dammbalkenlager
R1
X=2613789.586
Y=1263915.434
H=269.70
Turbinenhaus
Elektrozentrale
St. Alban Teich
Anschluss best. Einleserung St. Alban-Teich 100x100 cm an neuen Auslass Regenüberlauf
Becken 1 ± 264.60
Becken 5 ± 264.40
Becken 10 ± 263.70
Absperrschieber (bei Fischaufstieg öffnen: Schieber zw. Becken 2 und 3 schliessen: Schieber Fischaufstiegbecken öffnen)
Absperrschütz
Absperrschütze für temp. Fangbecken
Rauhgerinne für ermöglichen Fischaufstieg
Geschiebesammler
Geschiebeentnahme
Geschiebeleitrinne
Fischaufstiegsbecken mit Tauchwand, Öffnung 2.5 x 1.20 m
Becken 20 ± 260.64
Becken 25 ± 260.44
Becken 30 ± 260.23
Becken 35 ± 260.03
Becken 40 ± 259.84
Becken 45 ± 259.64
Becken 50 ± 259.44
Becken 55 ± 259.24
Becken 60 ± 259.04
Becken 65 ± 258.84
Becken 70 ± 258.64
Becken 75 ± 258.44
Becken 80 ± 258.24
Becken 85 ± 258.04
Becken