


**Mengengerüst TP-2**

- 3 Stk. LED-Vorschriftssignal
- 6 Stk. LED-Gefahrensignal
- 5 Stk. Lokalsteuerung
- 10 Stk. Radarsensoren 2+1
- 12 Stk. VTV KAM FR Thun
- 15 Stk. VTV KAM FR Bern

**Mengengerüst Bestand**

- 05 Stk. PWS-Vorschriftssignal
- 31 Stk. LED-Vorschriftssignal
- 31 Stk. LED-Gefahrensignal
- 31 Stk. Lokalsteuerung
- 56 Stk. Radarsensoren 2+1
- 31 Stk. Access Switch offene Strecke
- 01 Stk. Anlagesteuerung

- Signal neu
- Signal Bestand



PWS übernommen aus Signalisation STB



LED Vorschriftssignal (vollgrafisch)




LED Gefahrensignal (vollgrafisch) Bestand



LED Gefahrensignal (vollgrafisch) NEU

- Radarsensoren 2+1
- Lokalsteuerung Bestand
- Lokalsteuerung neu (TP-2)
- KNA21
- OPC-UA Datenpunktschnittstelle ALS21
- OPC-UA Datenpunktschnittstelle VR 2.0
- Winkelportal Bestand
- Winkelportal neu (TP-2)
- Stahlkonstruktion an Brücke Bestand
- Stahlportal Bestand
- VTV Kamera

Gezeichnet:	Hib	Format:	A3	Masstab:	-	Plan-Nr.:	-				
Datum:	15.03.2020	Genehmigt:	-	Projekt-Nr.:	-	Index:	-				
<b>GHGW N6 Muri - Thun, TP-2</b> <b>Beschaffung</b> <b>B1 Streckenschema Muri - Thun</b>				File-Name:	B1_GHGW_N6_Muri-Thun_Streckenschema 200320.graffle						
				YAYER Infrastructure & Services GmbH Freilagerstrasse 32 8047 Zürich Tel. +41 43 336 17 17 Fax +41 43 336 17 99 www.yaver.ch							
A	20.03.2020	B		C		D		E		F	