




SNITT A-A



SNITT B-B



ALLE MASSE SIND FERTIGMASSE, ALLE KOTEN SIND FERTIGKOTEN
ALLE MASSE UND KOTEN IN mm
KOTE 0.00 = 463.00

