



SNITT C-C



SNITT D-D



ALLE MASSE SIND FERTIGMASSE, ALLE KOTEN SIND FERTIGKOTEN
ALLE MASSE UND KOTEN IN mm
KOTE 0,00 = 463,00

