

Struttura del progetto

Fase di progetto: PG - Progetto Generale / GEK - Concetto globale di conservazione

Codice della struttura del progetto	Denominazione	Conto finanziario
01	ENG - POTENZIAMENTO	Eliminazione delle strettoie
21.02.80.302.00	Tracciato Mendrisio - Lugano Sud	Eliminazione delle strettoie
1.2100	Sostegno al committente	Progettazione
1.2200	Esperto (specialista)	Progettazione
1.3100	Progettazione e direzione lavori	Progettazione
1.6000	Reserve di progetto	Progettazione
1.7100	Spese	Progettazione
2.4000	Acquisizione fondi e diritti in generale	Acquisizione terreni
3.5000	Costruzione in generale	Realizzazione
3.6000	Riserve di progetto	Realizzazione
21.02.80.501.01	Galleria Bissone Maroggia (N-S)	Eliminazione delle strettoie 50%
21.02.80.501.02	Galleria Bissone-Maroggia (S-N)	Eliminazione delle strettoie 50%
T21.02.80.501.03	Galleria Melide-Grancia (3. tubo)	Eliminazione delle strettoie
02	U - OPERE DI MANUTENZIONE	Manutenzione
21.02.80.302.00	Tracciato Mendrisio - Lugano Sud	Manutenzione
1.2100	Sostegno al committente	Progettazione
1.2200	Esperto (specialista)	Progettazione
1.3100	Progettazione e direzione lavori	Progettazione
1.6000	Reserve di progetto	Progettazione
3.5000	Costruzione in generale	Realizzazione
3.6000	Riserve di progetto	Realizzazione
03	U - MANUTENZIONE GALLERIA MELIDE-GRANCIA	Manutenzione
21.02.80.502.01	Galleria Melide - Grancia (S-N)	Manutenzione 50%
1.3100	Progettazione e direzione lavori	Progettazione
3.5300	Opere del genio civile per le gallerie	Realizzazione

Struttura del progetto

Fase di progetto: PG - Progetto Generale / GEK - Concetto globale di conservazione

Codice della struttura del progetto	Denominazione	Conto finanziario
21.02.80.502.02 1.3100 3.5000	Galleria Melide - Grancia (N-S) Progettazione e direzione lavori Opere del genio civile per le gallerie	Manutenzione 50% Progettazione Realizzazione
04	U - SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE GALLERIA MELIDE-GRANCIA	Manutenzione
21.02.80.502.01 1.2300	Galleria Melide - Grancia (S-N) Ispezione e prove sui materiali per la definizione del progetto	Manutenzione 50% Progettazione
21.02.80.502.02 1.2300	Galleria Melide - Grancia (N-S) Ispezione e prove sui materiali per la definizione del progetto	Manutenzione 50% Progettazione

1 F - ICP	2 PL - FaS	3 BL PM	4 BL IC
Controllo: Calgari Silvio	Controllo: Civetta Filippo	Controllo: Caggia Francesco	Controllo: Vacchini Patrick
05.06.2018 Data (Registrazione nel sistema)	07.06.2018 Data (Controllo formale)	07.06.2018 Data (Controllo materiale)	7.6.18 Data (Approvazione)
Visto	Visto	Visto	Firma

Osservazione: T-10 da
 tramutare in 10