

## Raumbuch Gebäude A / KE

### EAZS Schwarzenburg / Ausbau und Sanierung

Januar 2019

#### Gebäudebezeichnungen:

A / KE	Schulungsgebäude
B / KG	Schulungsgebäude
C / VH	Restaurant / Auditorium
D / BG	Bürogebäude

E / UK	Unterkunft
F+G / WG	Unterkunft
WH	Unterkunft
FzH	Fahrzeughalle

#### Legende / Sanierungsmassnahmen:

BF	Bodenfläche
GH	Gebäudehülle
B/W/D	Boden / Wand / Decke
GT	Gebäudetechnik

Gebäude	Ebene	TP	Technische Raumnummer	Neue Raumnummer	Raumbezeichnung	Projekt	m2 BF	GH	B/W/D	GT	Spezielles / Bemerkungen
						<b>alle Fenster prüfen!</b>					
A / KE	UG		1.990		Lager		5.67				
A / KE	UG	T1	1.901		Lager / Zentrales Warenlager	Warenlager Hausdienst	8.03				
A / KE	UG	T1	1.901		Lager / Zentrales Warenlager	Warenlager Hausdienst	7.95			X	ev. neuer Warenlift - 1.902
A / KE	UG	T1	1.901		Lager / Zentrales Warenlager	Warenlager Hausdienst	7.81				
A / KE	UG	T1	1.902		Rüstplatz / Zentrales Warenlager	Warenlager Hausdienst	27.61			X	ev. neuer Warenlift - 1.901
A / KE	UG		1.903		S / Re		1.59				
A / KE	UG		1.904		Schutzraum		8.42				
A / KE	UG		1.905		Schutzraum		8.30				
A / KE	UG		1.906		Schleuse		1.25				
A / KE	UG		1.907		Reinigung		2.38				
A / KE	UG		1.908		Schutzraum		8.30				
A / KE	UG		1.909		Schutzraum		8.30				
A / KE	UG		1.910		Lager		13.27				
A / KE	UG		1.911		Bereitst. Ausbildungsmedien		30.00				
A / KE	UG		1.912		Bereitstellung Fachbereiche		30.00				
A / KE	UG		1.913		Technik		6.05				
A / KE	UG		1.985		Lager / Archiv		6.00				
A / KE	UG		1.931		Lager / Archiv		6.38				
A / KE	UG		1.932		Lager / Archiv		6.34				
A / KE	UG		1.933		Bereitstellung Material		28.73				
A / KE	UG		1.973		Korridor		10.35				
A / KE	UG		1.934		Einstellhalle		74.94				
A / KE	UG		1.935		Oellager / Streusalz		2.56				
A / KE	UG		1.936		Waschplatz		5.10				
A / KE	UG		1.937		Arbeitsmaschinen		25.90				
A / KE	UG		1.971		Treppenhalle		25.90				
A / KE	UG		1.972		Korridor		5.79				
A / KE	UG		1.974		Windfang		3.95				
A / KE	UG		1.981		Lift		1.12				

## EAZS Schwarzenburg / Ausbau und Sanierung

Januar 2019

### Gebäudebezeichnungen:

A / KE	Schulungsgebäude
B / KG	Schulungsgebäude
C / VH	Restaurant / Auditorium
D / BG	Bürogebäude

E / UK	Unterkunft
F+G / WG	Unterkunft
WH	Unterkunft
FzH	Fahrzeughalle

### Legende / Sanierungsmassnahmen:

BF	Bodenfläche
GH	Gebäudehülle
B/W/D	Boden / Wand / Decke
GT	Gebäudetechnik

Gebäude	Ebene	TP	Technische Raumnummer	Neue Raumnummer	Raumbezeichnung	Projekt	m2 BF	GH	B/W/D	GT	Spezielles / Bemerkungen
						<b>alle Fenster prüfen!</b>					
A / KE	UG		1.982		WC Herren	saniert	2.05				Nutzung FZH möglich
A / KE	UG		1.983		WC Damen	saniert	0.91				Nutzung FZH möglich
A / KE	UG		1.984		Putzraum		1.07				
A / KE	UG		1.986		Putzraum		2.61				
A / KE	UG		1.987		Garderobe / Dusche Damen	saniert	4.18				Nutzung FZH möglich
A / KE	UG		1.988		Garderobe Herren	saniert	13.75				Nutzung FZH möglich
A / KE	UG		1.989		Duschen Herren	saniert	5.07				Nutzung FZH möglich
						<b>alle Fenster prüfen!</b>					
A / KE	EG		1.001		Schulungsraum		6.45				
A / KE	EG		1.001		Schulungsraum		6.19				
A / KE	EG		1.002		Büro Referent		6.07				
A / KE	EG		1.004		Schulungsraum		6.10				
A / KE	EG	T1	1.003		Lager Spitalbetten		6.28				
A / KE	EG	T1	1.005		Schulungsraum, Spitalbetten	sanieren und erneuern	26.32		X	X	Rückbauten, Wärmeverteilung
A / KE	EG	T1	1.006		Schulungsraum, Spitalbetten	sanieren und erneuern	25.76		X	X	Rückbauten, Wärmeverteilung
A / KE	EG		1.007		Plenarsaal A		57.52				
A / KE	EG		1.008		Projektionsraum		4.66				
A / KE	EG		1.009		Lager Lehrpersonal		4.60				
A / KE	EG	T1	1.031		Regieraum	3 Boxen	16.42		X	X	schallisoliert, Tageslicht belichtet
A / KE	EG		1.032		AVOR / Gebäudemanagement	saniert	8.84				FBH saniert
A / KE	EG		1.033		Sitzunegn / Besprechungen	saniert	8.05				FBH saniert
A / KE	EG		1.034		Büro Ausbildungsmedien	saniert	17.93				FBH saniert
A / KE	EG		1.035		Büro Chef Ausbildungszentrum	saniert	3.25				FBH saniert
A / KE	EG		1.036		Büro Gebäudemanagement	saniert	11.53				FBH saniert
A / KE	EG		1.037		Büro Kursmanag. / Reception	saniert	26.04				FBH saniert
A / KE	EG		1.071		Treppenhalle		11.85				
A / KE	EG		1.072		Korridor		19.15				
A / KE	EG		1.073		Zugang Administration		11.64				
A / KE	EG		1.074		Windfang		2.98				
A / KE	EG		1.075		Eingangshalle	z.T. saniert	6.70				FBH saniert
A / KE	EG		1.076		Fluchttreppe		1.65				

## EAZS Schwarzenburg / Ausbau und Sanierung

Januar 2019

### Gebäudebezeichnungen:

A / KE	Schulungsgebäude
B / KG	Schulungsgebäude
C / VH	Restaurant / Auditorium
D / BG	Bürogebäude

E / UK	Unterkunft
F+G / WG	Unterkunft
WH	Unterkunft
FzH	Fahrzeughalle

### Legende / Sanierungsmassnahmen:

BF	Bodenfläche
GH	Gebäudehülle
B/W/D	Boden / Wand / Decke
GT	Gebäudetechnik

Gebäude	Ebene	TP	Technische Raumnummer	Neue Raumnummer	Raumbezeichnung	Projekt	m2 BF	GH	B/W/D	GT	Spezielles / Bemerkungen
						alle Fenster prüfen!					
A / KE	EG		1.077		Personaleingang	saniert	9.12				FBH saniert
A / KE	EG		1.078		Fluchttreppe		2.26				
A / KE	EG		1.081		Lift		1.12				
A / KE	EG		1.082		WC Herren		4.77				
A / KE	EG		1.083		WC Damen und Behinderte		0.94				
A / KE	EG		1.084		Putzraum		1.64				
A / KE	EG		1.085		Installations Raum		2.31				
A / KE	EG		1.086		WC Damen	saniert	0.82				FBH saniert
A / KE	EG		1.087		WC Herren	saniert	0.80				FBH saniert
						alle Fenster prüfen!					
A / KE	1. OG		1.101		Schulungsraum		26.04				
A / KE	1. OG		1.104		Schulungsraum		25.74				
A / KE	1. OG		1.107		Schulungsraum		25.99				
A / KE	1. OG		1.110		Schulungsraum		25.70				
A / KE	1. OG		1.113		Büro Referat		6.61				
A / KE	1. OG		1.131		Schulungsraum		25.73				
A / KE	1. OG		1.134		Schulungsraum		26.01				
A / KE	1. OG		1.137		Schulungsraum		25.51				
A / KE	1. OG		1.140		Schulungsraum		26.00				
A / KE	1. OG		1.171		Treppenhalle		28.70				
A / KE	1. OG		1.172		Korridor		25.46				
A / KE	1. OG		1.173		Korridor		25.42				
A / KE	1. OG		1.176		Fluchttreppe		2.88				
A / KE	1. OG		1.178		Fluchttreppe		2.86				
A / KE	1. OG		1.181		Lift		1.12				
A / KE	1. OG		1.182		WC Damen		4.78				
A / KE	1. OG		1.183		WC Herren und Behinderte		0.93				
A / KE	1. OG		1.184		Putzraum		1.63				
A / KE	1. OG		1.185		Lüftung		7.87				
						alle Fenster prüfen!					

## EAZS Schwarzenburg / Ausbau und Sanierung

Januar 2019

### Gebäudebezeichnungen:

A / KE	Schulungsgebäude
B / KG	Schulungsgebäude
C / VH	Restaurant / Auditorium
D / BG	Bürogebäude

E / UK	Unterkunft
F+G / WG	Unterkunft
WH	Unterkunft
FzH	Fahrzeughalle

### Legende / Sanierungsmassnahmen:

BF	Bodenfläche
GH	Gebäudehülle
B/W/D	Boden / Wand / Decke
GT	Gebäudetechnik

Gebäude	Ebene	TP	Technische Raumnummer	Neue Raumnummer	Raumbezeichnung	Projekt	m2 BF	GH	B/W/D	GT	Spezielles / Bemerkungen
						<b>alle Fenster prüfen!</b>					
A / KE	2. OG	T1	1.201		Schulungsraum	sanieren und erneuern	26.09		X	X	Rückbauten, Wärmeverteilung
A / KE	2. OG	T1	1.204		Schulungsraum	sanieren und erneuern	25.87		X	X	Rückbauten, Wärmeverteilung
A / KE	2. OG		1.213		Büro Referent		6.61				
A / KE	2. OG	T1	1.231		Schulungsraum	sanieren und erneuern	25.75		X	X	Rückbauten, Wärmeverteilung
A / KE	2. OG	T1	1.234		Schulungsraum	sanieren und erneuern	26.10		X	X	Rückbauten, Wärmeverteilung
A / KE	2. OG		1.271		Treppenhalle		31.10				
A / KE	2. OG		1.272		Korridor		25.46				
A / KE	2. OG		1.273		Korridor		25.42				
A / KE	2. OG		1.281		Lift		1.12				
A / KE	2. OG		1.276		Fluchttreppe		2.95				
A / KE	2. OG		1.278		Fluchttreppe						
A / KE	2. OG		1.282		WC Herren		1.97				
A / KE	2. OG		1.284		Putzraum		1.75				
A / KE	2. OG		1.285		Elektro Verteilraum		3.35				
A / KE	2. OG		1.286		Estrich		25.51				
A / KE	2. OG		1.287		Estrich		2.90				