
Teil 3
Teil 2
Teil 1
Esslingen
Grüningen
Oetwil am See
Binzikon
Niggenberg
Tägernau
Lehrüti
Summerau
Schachen

Kanton Zürich
Volkswirtschaftsdirektion

Amt für Verkehr
Infrastrukturplanung

Bearbeitungsstufe: Planungsstudie

Gemeinden: Oetwil am See, Egg, Gossau ZH
Strassen: Gossauerstrasse
Strecken-Km: 0.000 - 2.200 km (Gossauerstrasse)
Strecke: Kreisel Zelgli bis Abzweiger Esslingerstrasse
Bauwerk: Radweg - Infrastruktur

Situation 1:500

Bestvariante Teil 2 (Abschnitt B)

Proj.-Nr.: 16/070
Dat.: 24.11.2017
Änder.: 02.10.2018
Kontaktperson: LP

tuffli partner
Ingenieure und Berater

Tuffli & Partner AG
Badenerstrasse 255, 8003 Zürich, Tel. 043 243 43 10
zuerich@tuffli-partner.ch, www.tuffli-partner.ch

CAD-File: 3174_ST_002_SP
Plannummer Projektverfasser:
3174_ST_002_SP

Gez.: GF
Gepr.: RM
Format: 30x210

Legende:

bestehend	geplant	Abbruch	
─	─	─	Projektgeometrie
■			Gebäude
■	■		Fahrbahn
■	■		Trottoir / übrige Hartbeläge
■	■		Pflästerung
🟩	🟩		Grünfläche
🟨	🟨		Chaussierung / Kies
🟥			Markierung Radstreifen rot
🟦			Gewässer
● Wald	●	●	Laubbaum / Nadelbaum
▬	▬	▭	Mauer
▤	▤	▤	Fussgängerstreifen
▭▭▽▽▽	▭▭▼▼▼	▭▭▽▽▽	Markierung weiss
— — —	— — —	— — —	Markierung gelb
⊗	⊗	⊗	Kandelaber
	→		Sichtweiten

Neigungen:

x% → = **Steigung**

-x% → = **Gefälle**



Lokale Verbesserungsmassnahmen

- Überprüfung der anschliessenden Querstrassen auf Normkonformität (Sichtweiten, Signalisation und Markierung) im Rahmen des Unterhalts.
- Umsetzung von Massnahmen, die sich aus der Überprüfung ergeben.

Abschnitt B
Km 0.8
Km 0.9
Alte Züristrasse
Sennhüttenstrasse
Alte Züristrasse
Hydrant
577
292
3
2304
2815
3.05
6.48
3.16
6.50
50
Ostwil a.S
Gossau
Wetzikon
Stubenloobächli eingedolt
140041
140040
140039
140038
140037
140036
140035
140034
140033
140031
140029
140030
140027
140025
140028
140026
140200
140013
140199
140015
140023
340384
340386
340383
340390
340385
340401
140219
140217
140226
140142
140140
340328


2933
278
340045
340407
340340
2934
340046
274
3
340047
340410
340339
Km 1.0
Km 1.1
277
2824
1
Parkplätze
Hydrant
340393
340381
340392
3.00
6.47
Gossauerstrasse
2341
340394
Hydrant
340382
340391
340389
Rinderweid
340301
340302
340304
340066
340303
340067
2822
340068
340069
340070
340071
283
282
8
281
6
340072


Abschnitt B
Km 1.2
Km 1.3
Bäpurweg
Rohrbüelstrasse
271
270
5
2870
2826
340036
0034
340405
340404
340400
340403
10041
340019
340378
10699
3.03
6.47
10700
10701
340396
340311
340395
340398
Rinderweidbächli eingedolt

Lokale Verbesserungsmassnahmen
- Überprüfung der anschliessenden Querstrassen auf Normkonformität (Sichtweiten, Signalisation und Markierung) im Rahmen des Unterhalts.
- Umsetzung von Massnahmen, die sich aus der Überprüfung ergeben.



Km 1.4
Km 1.5
Km 1.6
Hintere Bäpurstrasse
Gossauerstrasse
Summeraustrasse
Wanderweg Route 503
3.26
6.59
2829
10267
10268
10269
10270
10272
10273
10275
10703
10702
10704
10705
10706
10707
10708
10709
10563
10566
10289
10290

Lokale Verbesserungsmassnahmen

- Überprüfung der anschliessenden Querstrassen auf Normkonformität (Sichtweiten, Signalisation und Markierung) im Rahmen des Unterhalts.
- Umsetzung von Massnahmen, die sich aus der Überprüfung ergeben.