



ETAT DE FRIBOURG  
STAAT FREIBURG

Service du cadastre et de la géomatique SCG  
Amt für Vermessung und Geomatik VGA

Rue Joseph-Piller 13, CH-1701 Fribourg

www.fr.ch/scg

Fribourg, le 14.08.2020

## Annexe 2: Statistique et qualité de la mensuration officielle

### Commune de Grolley

#### 1. STATISTIQUES SUR TOUTE LA COMMUNE

(Tous les objets dans ou touchant la commune)

Qualité	Lots	Grolley (1a), Grolley - Corsalettes (1a)
	Mensuration antérieure	MFA, MFA
	Date mensuration antérieure	1920, 1929
	Type informatisation	Numérisation préalable, Numérisation préalable
	Date informatisation	2000, 1998
	Date en BDMO	20.12.2007, 24.11.2000

Surfaces [ha]	Total commune	534.02
	NT2, zones contruites ou à bâtir	129.16
	NT3, zones agri./for. intensives	404.86
	NT4, zones agri./for. extensives	0
	MPD	404.82

Points fixes (soit tous les PFP* et PFA*)	Total commune	776
	NT2, zones contruites ou à bâtir	213
	NT3, zones agri./for. intensives	563
	NT4, zones agri./for. extensives	0

## 2. STATISTIQUES SUR LE LOT

(Tous les objets dans et sur le périmètre du lot)

<b>Surfaces [ha]</b>	Total du lot	534.02
	NT2, zones contruites ou à bâtir	129.16
	NT3, zones agri./for. intensives	404.86
	NT4, zones agri./for. extensives	0

<b>Immeubles</b>	1081
<b>Biens-fonds</b>	1093
<b>DDP</b>	9
<b>PL (total)</b>	6537
PL (CV 1.2)	1
PL (CV 1.3)	1662
PL (CV 1.4)	2658
PL (CV 1.6)	1
PL (CV 6.1)	2210
PL (CV 6.2)	0
PL (CV "autre")	5
<b>PL_ter</b>	500

<b>Adresse de bâtiment</b>	Entrée de bâtiment	832
	Nombre de rues	50

<b>Points fixes</b>	Total dans le lot	776
(soit tous les PFP* et PFA*)	NT2, zones contruites ou à bâtir	213
	NT3, zones agri./for. intensives	563
	NT4, zones agri./for. extensives	0



Couverture du sol	Genre	Quantité
	batiment	808
	batiment en projet	58
	revetement_dur.route_chemin	214
	revetement_dur.trottoir	41
	revetement_dur.ilot	10
	revetement_dur.chemin de fer	10
	revetement_dur.place aviation	0
	revetement_dur.bassin	15
	revetement_dur.autre_revetement_dur	337
	verte.champ_pre_paturage	222
	verte.culture_intensive.vigne	0
	verte.culture_intensive.autre_culture_intensive	2
	verte.jardin	335
	verte.tourbiere	0
	verte.autre_vert.autre	30
	eau.eau_stagnante	6
	eau.cours_eau	46
	eau.roseliere	0
	boisee.foret_dense	96
	boisee.paturage_boise (paturage_boise_dense)	0
	boisee.paturage_boise (paturage_boise_ouvert)	1
	boisee.autre_boisee	25
	sans_vegetation.rocher	0
	sans_vegetation.glacier_neve	0
	sans_vegetation.eboulis_sable	0
	sans_vegetation.graviere_decharge	0
	sans_vegetation.autre_sans_vegetation	0

Indicateur	Quantité
Biens-fonds construits avec accès-place	376
Biens-fonds construits sans accès-place	156
Biens-fonds non construits avec accès-place	119
Biens-fonds non construits sans accès-place	442

Objets divers	Genre	Surface	Ligne	Point
	mur	108	642	0
	batiment souterrain	27	0	0
	autre corps de batiment	0	790	0
	eau canalisee souterraine	1	18	0
	escalier important	34	668	0
	tunnel passage inferieur galerie	1	2	0
	pont passerelle	6	9	0
	quai	0	0	0
	fontaine	1	52	0
	reservoir	0	5	0
	pilier	0	0	0
	couvert independant	127	0	0
	silo tour gazometre	3	0	0
	cheminee	0	0	0
	monument	0	0	0
	mat antenne	0	0	0
	tour panoramique	0	0	0
	ouvrage de protection des rives	0	0	0
	seuil	0	0	0
	paravalanche	0	0	0
	socle massif	0	13	0
	ruine objet archeologique	0	0	0
	debarcadere	0	0	0
	bloc erratique	0	0	0

Objets divers	cordon boise	0	0	0
	ru	0	0	0
	sentier	0	0	0
	ligne_aerienne_a_haute_tension	0	0	0
	conduite_forcee	0	0	0
	voie_ferree	0	30	0
	telepherique	0	0	0
	telecabine_telesiege	0	0	0
	telepherique_de_chantier	0	0	0
	skilift	0	0	0
	bac	0	0	0
	grotte_entree_de_caverne	0	0	0
	axe	0	0	0
	arbre_isole_important	0	0	0
	statue_crucifix	0	0	0
	source	0	0	3
	point_de_reference	0	0	0
	autre	0	93	0