

## Mängelliste Schieber

Nummer: 26

Modell: -1	Straße: Spilstrasse	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Bedienspindel / Vierkant		fehlt (Kleine Spindel, Nicht Drehbar)	

Nummer: 36

Modell: -1	Straße: Chrummacherweg 15	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 04.05.2021
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Bedienspindel / Vierkant		dreht leer	

Nummer: 44

Modell: -1	Straße: Chrützacher	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		unter dem Belag	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 46

Modell: -1	Straße: Spilstrasse	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Schlussdrehmoment		>250 Nm	
1	Anfangsdrehmoment		>250 Nm	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 142

Modell: -1	Straße: Riedstrasse	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		andere (Unter Stein)	

Nummer: 199

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 03.05.2021
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		unter dem Belag (Hauptstrasse)	

Nummer: 211

Modell: -1	Straße: Wohleiberg	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		unter dem Belag	

Nummer: 212

Modell: -1	Straße: Wohleiberg	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		Parkplatz	

Nummer: 213

Modell: -1	Straße: Chrützacher	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 15.05.2019
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		unter dem Belag	

## Mängelliste Schieber

Nummer: 222

Modell: -1	Straße: Breitacherstrasse 34	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		andere (NG)	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 223

Modell: -1	Straße: Breitacherstrasse 40	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		andere (NG)	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 225

Modell: -1	Straße: Breitacherstrasse 30	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		andere (NG)	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 235

Modell: -1	Straße: Wohleiberg 9	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		andere (Besteht nicht mehr)	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 239

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 16	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		andere (NG)	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 244

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse	Ort: Fraauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 04.05.2021
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		andere (nicht gefunden)	

Nummer: 291

Modell: -1	Straße: Murtsenstrasse	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 03.05.2021
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		Gebüsch	

Nummer: 295

Modell: -1	Straße: Riedbachstrasse	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		unter dem Belag (NG)	

## Mängelliste Schieber

Nummer: 299

Modell: -1	Straße: Riedbachstrasse 22	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Bedienspindel / Vierkant		Vierkant abgerundet (zu klein)	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 303

Modell: -1	Straße: Chrützhubel	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		unter dem Belag	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 305

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 19	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		andere (NG)	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 306

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 17	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		andere (NG)	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 310

Modell: -1	Straße: Zälglistrasse 16	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 05.05.2021
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Bedienspindel / Vierkant		verbogen	

Nummer: 311

Modell: -1	Straße: Zälglistrasse 16	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 05.05.2021
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Bedienspindel / Vierkant		verbogen	

Nummer: 317

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 45	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		andere (NG)	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 322

Modell: -1	Straße: Gässli	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		unter dem Belag	

## Mängelliste Schieber

Nummer: 325

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 80	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		andere (NG)	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 347

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 3	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		andere (NG)	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 519

Modell: -1	Straße: Gässli 6	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		unter dem Belag	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 521

Modell: -1	Straße: Gässli 11	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		unter dem Belag (Unter Erde 30cm)	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 523

Modell: -1	Straße: Zälglistrasse 66	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 05.05.2021
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Schlussdrehmoment		>250 Nm	

Nummer: 532

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 3	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		andere (NG)	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 536

Modell: -1	Straße: Riedernstrasse	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
1	Zugänglichkeit / Behinderung		andere (NG)	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 153

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 17	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
2	Einbau Strassenkappe		zu tief (cm) (15)	

## Mängelliste Schieber

Nummer: 196

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 19	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
2	Einbau Strassenkappe		zu tief (cm) (10)	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 251

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 4	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
2	Einbau Strassenkappe		zu tief (cm) (10)	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 252

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 4	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
2	Einbau Strassenkappe		zu tief (cm) (10)	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 285

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 12	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
2	Einbau Strassenkappe		zu tief (cm) (20)	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 524

Modell: -1	Straße: Breitacherstrasse 26	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
2	Einbau Strassenkappe		zu tief (cm) (20)	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 531

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 19	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
2	Einbau Strassenkappe		zu tief (cm) (20)	

Nummer: 534

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
2	Einbau Strassenkappe		zu tief (cm) (30)	

Nummer: 535

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 5	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
2	Einbau Strassenkappe		zu tief (cm) (20)	

## Mängelliste Schieber

Nummer: 1

Modell: -1	Straße: Spilstrasse	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 23

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 10.09.2018
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 24

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 10.09.2018
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 46

Modell: -1	Straße: Chrützacher 8	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 56

Modell: -1	Straße: Riedbachstrasse 12	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 57

Modell: -1	Straße: Riedbachstrasse 18	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 58

Modell: -1	Straße: Riedbachstrasse 18	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 59

Modell: -1	Straße: Riedbachstrasse 20	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 60

Modell: -1	Straße: Chrützhubel	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

## Mängelliste Schieber

Nummer: 61

Modell: -1	Straße: Chrützhubel	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 62

Modell: -1	Straße: Riedbachstrasse 24	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 63

Modell: -1	Straße: Riedbachstrasse 24	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 64

Modell: -1	Straße: Müllimattweg 2	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 66

Modell: -1	Straße: Riedbachstrasse 8	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 67

Modell: -1	Straße: Riedbachstrasse 8	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 68

Modell: -1	Straße: Gässli 14	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 69

Modell: -1	Straße: Gässli 12	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 71

Modell: -1	Straße: Gässli 10	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

## Mängelliste Schieber

Nummer: 73

Modell: -1	Straße: Gässli 6	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 76

Modell: -1	Straße: Gäsasli 4	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 77

Modell: -1	Straße: Gässli 7	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 78

Modell: -1	Straße: Gässli 2	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 83

Modell: -1	Straße: Riedbachstrasse 6	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 84

Modell: -1	Straße: Riedbachstrasse 6	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 87

Modell: -1	Straße: Schlösslistrasse 1	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 88

Modell: -1	Straße: Schlösslistrasse 2	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 89

Modell: -1	Straße: Schlösslistrasse 2	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	



## Mängelliste Schieber

Nummer: 90

Modell: -1	Straße: Schlösslistrasse 4	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 91

Modell: -1	Straße: Schlösslistrasse 5	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 92

Modell: -1	Straße: Schlösslistrasse 6	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 93

Modell: -1	Straße: Schlösslistrasse 7	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 94

Modell: -1	Straße: Schlösslistrasse 8	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 95

Modell: -1	Straße: Schlösslistrasse 9	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 96

Modell: -1	Straße: Schlösslistrasse 10	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 97

Modell: -1	Straße: Schlösslistrasse 10	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 98

Modell: -1	Straße: Schlösslistrasse 11	Ort: Frauenkappen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

## Mängelliste Schieber

Nummer: 99

Modell: -1	Straße: schlosslistrasse 12	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 100

Modell: -1	Straße: schlosslistrasse 13	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 101

Modell: -1	Straße: Gässlimatte 1	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 108

Modell: -1	Straße: Zäglistrasse 8	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 12.09.2018
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 109

Modell: -1	Straße: Zäglistrasse 8	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 12.09.2018
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 110

Modell: -1	Straße: Zäglistrasse 7	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 12.09.2018
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 123

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 46	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 124

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 44	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 129

Modell: -1	Straße: Breitacherstrasse 20	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

## Mängelliste Schieber

Nummer: 131

Modell: -1	Straße: Breitacherstrasse 23	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 133

Modell: -1	Straße: Breitachersatrasse 48	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 134

Modell: -1	Straße: Britacherstrasse 54	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 135

Modell: -1	Straße: Breitacherstrasse 46	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 136

Modell: -1	Straße: Breitacherstrasse 54	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 138

Modell: -1	Straße: Riedernstrasse	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 148

Modell: -1	Straße: Wohleiberg	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 150

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 13	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 151

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 3	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

## Mängelliste Schieber

Nummer: 155

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 12	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 179

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 114	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 10.09.2018
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein (falsch)	

Nummer: 208

Modell: -1	Straße: Wohlbeiberg	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 209

Modell: -1	Straße: Riedernstrasse	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 216

Modell: -1	Straße: Mühleweg	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 226

Modell: -1	Straße: Breitacherstrasse 60	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 227

Modell: -1	Straße: Breitacherstrasse 22	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 228

Modell: -1	Straße: Breitenstrasse 16	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 229

Modell: -1	Straße: Breitacherstrasse 58	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

## Mängelliste Schieber

Nummer: 230

Modell: -1	Straße: Breitacherstrasse 23	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 232

Modell: -1	Straße: Gässli	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 240

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 12	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 246

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 44	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 247

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 44	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 248

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 36	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 249

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 38	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 257

Modell: -1	Straße: riedernstrasse	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 260

Modell: -1	Straße: Wohleiberg 9	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
<b>Prio</b>	<b>Mangel</b>		<b>Befund</b>	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

## Mängelliste Schieber

Nummer: 274

Modell: -1	Straße: Zälglistrasse 8	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.09.2018
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 276

Modell: -1	Straße: Riedernstrasse	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 277

Modell: -1	Straße: Riedernstrasse	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 278

Modell: -1	Straße: Riedernstrasse 92	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 280

Modell: -1	Straße: Gässli 1	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 281

Modell: -1	Straße: Gässli 2	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 287

Modell: -1	Straße: Riedernstrasse 13	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 296

Modell: -1	Straße: Müllimattweg 6	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 300

Modell: -1	Straße: Chrützhubel	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

## Mängelliste Schieber

Nummer: 301

Modell: -1	Straße: Chrützhubel	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 302

Modell: -1	Straße: Chrützhubel	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 318

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 46	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 320

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 23	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 321

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 46	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 322

Modell: -1	Straße: Breitacherstrasse 2	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 336

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 34	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 337

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 32	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 338

Modell: -1	Straße: Gässli 8	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

## Mängelliste Schieber

Nummer: 339

Modell: -1	Straße: gässli 17	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 340

Modell: -1	Straße: Gässli 15	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 342

Modell: -1	Straße: Riedernstrasse	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 353

Modell: -1	Straße: Riedernstrasse	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 506

Modell: -1	Straße: Spilstrasse 46	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 507

Modell: -1	Straße: Spilstrasse	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 508

Modell: -1	Straße: Spilstrasse	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 509

Modell: -1	Straße: Spilstrasse	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 513

Modell: -1	Straße: Riedbachstrasse 28	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	



## Mängelliste Schieber

Nummer: 514

Modell: 3	Straße: Riedbachstrasse	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 515

Modell: 3	Straße: Riedbachstrasse 2	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 516

Modell: 3	Straße: Riedbachstrasse 2	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 517

Modell: -1	Straße: Riedbachstrasse	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 14.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 518

Modell: -1	Straße: Riedbachstrasse 10	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 520

Modell: -1	Straße: Gässli 13	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 522

Modell: -1	Straße: Gässli 11	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 527

Modell: -1	Straße: Murtenstrasse 37	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 11.05.2020
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	

Nummer: 542

Modell: -1	Straße: Mühlefeld	Ort: Frauenkappelen	Status: In Betrieb	Letzte Kontrolle: 13.05.2019
Prio	Mangel		Befund	
3	Schieberschild vorhanden		Nein	