

# SIS-GKD Verstärkung EB Km 22.693, Linie 500, km 22.50 – 23.05 Dammsanierung

**ISP-Nummer 1153935**

	Vorprojekt	Bauprojekt/PGV	Ausführung	Ausgeführtes Werk
Projektphase	17.09.2021			

Projektverfasser

Rapp Infra AG  
Freilager-Platz 4  
CH-4142 Münchenstein

**Änderungsverzeichnis:**

Index	Erstellt	Visum	Geprüft	Visum	Freigabe	Visum
01	17.09.2021	RJa	17.09.2021	SLr		

## Revisionsliste der projektspezifischen Änderungen

Kapitel	Änderungen

## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Bestandsbilder vom 22.01.2020 und 26.02.2021</b>	<b>4</b>
1.1.	Übersicht	4
1.2.	Dammabschnitt 1	4
1.3.	Dammabschnitt 2	4
1.4.	Dammabschnitt 3	5
1.5.	Dammabschnitt 4	5
1.6.	Dammabschnitt 5	5
1.7.	Dammabschnitt 6	6
1.8.	Dammabschnitt 7	6
1.9.	Dammabschnitt 8	7

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Situation Bahndamm mit Unterteilung in verschiedene Abschnitte für Zuordnung Bestandsbilder	4
Abbildung 2 Bestandsbilder Dammabschnitt 1 mit Blick in Richtung Norden	4
Abbildung 3 Dammabschnitt 2 mit Blick Richtung Westen (links) und Osten (rechts)	4
Abbildung 4 Bestandsfoto vom Dammabschnitt 4 mit Blick Richtung Westen (links) und Osten (rechts)	5
Abbildung 5 Bestandsfoto vom Dammabschnitt 5 mit Blick Richtung Westen (links) und Osten (rechts)	5
Abbildung 6 Bestandsfoto vom Dammabschnitt 5 mit Blick Richtung Westen (links) und Osten (rechts)	5
Abbildung 7 Bestandsfoto vom Dammabschnitt 5 vom 26.02.2021 mit Sicht auf frei liegenden Kabelkanal in rot	6
Abbildung 8 Bestandsfoto vom Dammabschnitt 6 mit Blick Richtung Westen (links) und Osten (rechts)	6
Abbildung 9 Bestandsfoto vom Dammabschnitt 7 mit Blick Richtung Osten (links und rechts)	6
Abbildung 10 Bestandsfoto vom Dammabschnitt 7 mit Blick Richtung Westen (links und rechts)	7

## 1. Bestandsbilder vom 22.01.2020 und 26.02.2021

### 1.1. Übersicht




Abbildung 1 Situation Bahndamm mit Unterteilung in verschiedene Abschnitte für Zuordnung Bestandsbilder

### 1.2. Dammabschnitt 1



Abbildung 2 Bestandsbilder Dammabschnitt 1 mit Blick in Richtung Norden

### 1.3. Dammabschnitt 2



Abbildung 3 Dammabschnitt 2 mit Blick Richtung Westen (links) und Osten (rechts)



#### 1.4. Dammabschnitt 3



Abbildung 4 Bestandsfoto vom Dammabschnitt 4 mit Blick Richtung Westen (links) und Osten (rechts)

#### 1.5. Dammabschnitt 4



Abbildung 5 Bestandsfoto vom Dammabschnitt 5 mit Blick Richtung Westen (links) und Osten (rechts)

#### 1.6. Dammabschnitt 5



Abbildung 6 Bestandsfoto vom Dammabschnitt 5 mit Blick Richtung Westen (links) und Osten (rechts)





Abbildung 7 Bestandsfoto vom Dammschnitt 5 vom 26.02.2021 mit Sicht auf frei liegenden Kabelkanal in rot

### 1.7. Dammschnitt 6



Abbildung 8 Bestandsfoto vom Dammschnitt 6 mit Blick Richtung Westen (links) und Osten (rechts)

### 1.8. Dammschnitt 7



Abbildung 9 Bestandsfoto vom Dammschnitt 7 mit Blick Richtung Osten (links und rechts)

## 1.9. Dammabschnitt 8



Abbildung 10 Bestandsfoto vom Dammabschnitt 7 mit Blick Richtung Westen (links und rechts)