

Contrôle de la conformité des équipements d'évacuation et du raccordement des collecteurs privés

N° parcelle : 6781

Propriétaire : CPEV (Caisse de Pensions de l'Etat de Vaud)

Adresse : Chemin de Champ-Soleil 22

Date du contrôle : 03.08.2018


Tests d'écoulement

N° de test	Type de test (EU/EC)	Injection test			Arrivée test			Remarques ¹
					Réseau		Lieu	
		Niveau	Pièce	Objet	EU	EC		
1	EU	rez	sdb	baignoire	x		Chambre privée EU	
2	EU	-1	buanderie	lavabo	x		Chambre privée EU	
3	EU	rez	sdb	lavabo	x		Chambre privée EU	
4	EU	1	sdb	lavabo				Test impossible - salle de bain en rénovation
5	EU	4	sdb	lavabo	x		Chambre privée EU	
6	EU	rez	sdb	baignoire	x		Chambre privée EU	
7	EU	ext.	ext.	ch. privée	x		Ch. publique 68.012EU	
8	EC	toit inf.	toit	descente EP	x		Chambre privée EU	non conforme
9	EC	toit inf.	toit	descente EP		x	rejet à la rivière	
10	EC	toit sup.	toit	descente EP				Test impossible - pas d'accès au toit sup.
11	EC	ext.	ext.	grille A				Jamais observé

Remarque(s) générale(s)² :

- Il n'existe pas de chambre privée EC sur la parcelle.
- La parcelle n'est pas en séparatif !
- L'arrivée de la grille A est encore inconnue.

Date et visa du mandataire :



Légende : Plan des tests à la fluorescéine.

¹ Si un test ne peut pas être réalisé, merci de préciser le point d'eau concerné ainsi que la/les raison(s) qui rend(ent) le test impossible à effectuer.

² Les propositions de mise en conformité peuvent faire l'objet d'un document séparé.